


چهارمین میزان کردن خط کش سینوسی برای حساب کردن زاویه

- الف) شمش مناسبی انتخاب کنید و آنرا تمیز کنید.
- پ) سینوس زاویه مورد نظر را از جدول سینوس ها پیدا کنید.
- ج) تکه یا تکه های اندازه گیری مورد نیاز را حساب کنید، یعنی سینوس زاویه را در فاصله بین مراکز غلطکها محاسبه کنید.
- د) تکه های اندازه گیری را انتخاب و تمیز کنید. تکه های محافظ را نیز انتخاب کنید.
- ه) تکه های اندازه گیری را روی هم بلغزائید.
- و) صفحه صافی را تمیز کرده ترکیب تکه های اندازه گیری را طبق شکل زیر غلطک قرار دهید.

اندازه گرفتن قطعه کاری گوه شکل یا مخروطی



الف) خط کش سینوسی را برابر زاویه تعیین شده برای قطعه کار میزان کنید.

ب) قطعه کار را روی شمش طوری قرار دهید که محور قطعه کار با محور شمش منطبق گردد.

تذکر: برای آسانی انطباق محور قطعه کار با محور شمش، از صفحه زاویه دار استفاده میشود.

ج) اگر قطعه کار روی شمش نمایست، با استفاده از موم، قطعه کار را روی آن استوار کنید، ولی مواظب پاشید که موم وارد سطح تماس قطعه کار با شمش نشود.

- د) پایه ساعت اندازه گیری را میزان کنید. ساعتی با دقت 0.0025 میلیمتر مناسب است.
- ه) دوسر قطعه کار را با ساعت آزمایش کنید، و اگر تراز نیست ارتفاع تکه های اندازه گیری را تنظیم کنید. ارتفاع تکه های اندازه گیری را یادداشت کنید.


و) زاویه حقیقی را حساب کنید:

$$\text{ارتفاع تکه های اندازه گیری} \\ \sin. \theta = \frac{\text{طول خطالمرکزین غلطکها}}{\text{}}$$

موارد دیگر استعمال خط کش سینوسی


۱- خط کشی سینوسی مرغکدار

با استفاده از مرغکه هائی که بر روی این خط کش سوار شده اند، می توان زاویه اندازه گیرها و محورهای مخروطی و همچنین هم مرکزبودن سطوح دو طرف آنها را بررسی کرد.



خط کش سینوسی مرغکدار

نوع دیگر خط کش سینوسی صفحه سینوسی اونیورسال است.



صفحه سینوسی اونیورسال

اندازه گیری با استفاده از نورافکن

با استفاده از نورافکن های گوناگون اندازه گیری های مختلفی انجام پذیر است.

دندانه های پیچها ، چرخ های دندانه دار ، تیغه های فرزوسایر اشکال پیچیده هندسی را با این وسیله می توان اندازه گیری کرد . (تصویر بزرگ این وسائل روی پرده منعکس می شود و آنگاه اندازه گیری بوسیله میکرومتر با مقایسه با شابلون و نقشه اصلی صورت میگیرد) .

حدود بزرگ نمائی این نورافکن ها بین ۵ تا ۱۰ برابر می باشد .

بعضی نورافکن ها دارای دو نوع روشنایی می باشند ، دیاسکوپیک و اپیسکوپیک . روشنایی دیاسکوپیک برای اندازه گیری قطعه کارهای نازل ، دندانه ها و محورها بکار برده می شود ، ولی روشنایی اپیسکوپیک برای اندازه گیری قطعه کارهای ضخیم .

اندازه گیری طولی و زاویه ای

۱- انتخاب و سوار کردن عدسی

الف - سطح تقریبی نمای طولی یا عرضی جسم را که تصویرش باید منعکس شود حساب کنید .

ب - سطح تقریبی پرده را حساب کنید .

ج - بزرگ نمائی مناسبی انتخاب کنید .


قاعده عمومی برای بزرگ نمائی - $\frac{\text{سطح پرده}}{\text{سطح نمای طولی یا عرضی}}$


تذکر : با بزرگ نمائی کم تصویر بدست آمده دقیق تر است ، اما دقت اندازه گیری آن کم می شود .

با بزرگ نمائی زیاد ، تصویر چندان دقیق نیست ولی دقت اندازه گیری آن بیشتر می شود .

د - عدسی را به نورافکن بسته و آنرا روشن کنید .

تذکر : بعضی از لامپ های نورافکن ها بلا فاصله روشن نمی شوند .





۳- قراردادن قطعه کار روی سکوی نورافکن
قطعه کار را معمولاً بوسیله قالبهای ۷ شکل، لیکسچر،
سوم یا مرغنه ک روی سکو موار میگذند .
الف - قطعه کار و سکو را تمیز کنید و قطعه کار را
با وسیله‌ای مناسب روی سکو قرار دهید .

تذکر :

- ۱ - موقع اندازه‌گیری‌های طولی ، باید قطعه کار را بامحور حرکت سکو میزان کرد .
- ۲ - در نورافکن‌هایی که سکوی قابل گردش دارند ، باید قبل از اندازه‌گیری ، سکو را بمحور علی عمود کرد .

۴- میزان گردن علی و مأخذ تصویر

الف - با حرکات طولی و عرضی ، قطعه کار را طوری قرار دهید تا نمای طولی آن در مسیر نور قرار گیرد و بدین ترتیب تصویر کامل آن منعکس شود .
ب - علی را میزان کنید تا تصویر دقیقی بدست آید .



تذکر : موقع منعکس گردن تصویرهای قطعات بزرگ و ضعیف دقت تصویر کم میشود .
ج - خط پرده را با سکو میزان کنید .

- ۱) نقطه‌ای را در تصویر نمای طولی در نظر بگیرید و آنرا با مرکز خط قطع شده میزان کنید .
- ۲) سکو را افقی حرکت دهید تا نقطه در نظر گرفته شده در انتهای لبه پرده قرار گیرد . جای نقطه نسبت به خط پرده را ملاحظه کنید و با تنظیم تقاله پرده ، نقطه را با خط پرده منطبق کنید .


۳) سکو را حرکت دهید تا نقطه در جایی روی روی حالت قبلی خود قرار گیرد . اگر لازم باشد ، دوباره تنظیم کنید .

- ۴) تصویر را در تمامی عرض پرده میزان کنید .
- ۵) با استفاده از حرکات افقی و عمودی سکو ، خط مأخذی در تصویر را با خط افقی پرده منطبق کنید ، و اگر لازم باشد ، جای قطعه کار را نیز تنظیم کنید .
- ۶) انطباق خط مأخذ با خط افقی پرده را آزمایش کنید .


و) درجه‌بندی عمودی را روی صفر تنظیم کنید .




۴- سرفتن اندازه‌ها





- الف) ارتفاع A را اندازه بگیرید.
- ۱) سکو را پائین بیاورید تا خط بالای نمای طولی تصویر درهائین خطافقی بردہ قرار گیرد. سکو را بالا ببرید تا خط بالای تصویر با خط بردہ منطبق شود.
 - ۲) عدد روی درجه بندی عمودی را یادداشت کنید.
 - ۳) ارتفاع A را بدست آورید.



- ب- طول D را اندازه بگیرید.
- ۱) سکو را درجهت افقی تنظیم کنید تا گوشہ بالای تصویر با نقطه تقاطع دو خط روی بردہ منطبق شود. تذکر: اگر گوشہ قطعه کار تیز نیست، این تنظیم تقریبی انجام میشود.
 - ۲) انطباق دو نقطه را آزمایش کنید، عدد روی میکرومتر افقی را یادداشت کنید.



- ۳) با حرکت دادن سکو درجهت افقی، گوشہ دیگر تصویر را با نقطه تقاطع دو خط روی بردہ منطبق کنید.
- ۴) انطباق دو نقطه را آزمایش کرده، عدد میکرومتر را یادداشت کنید.
- ۵) طول D را اختلاف دو عدد یادداشت شده حساب کنید.



- ج) زاویه B را حساب کنید.
- ۱) با حرکت دادن سکو درجهات عمودی و افقی، تمام تصویر نمای طولی جسم را روی پرده آورید.
 - ۲) سکو را افقی حرکت دهید تا سطح شیب دار در وسط پرده قرار گیرد.
 - ۳) نقاله پرده را باز کنید و پرده را بچرخانید تا خط عمود پرده تقریباً با کناره دندانه منطبق شود.
 - ۴) با حرکت دادن سکو و چرخاندن نقاله سطح شیب دار و خط پرده را بادقت منطبق کنید.
 - ۵) درجه روی نقاله را یادداشت کنید.
 - ۶) زاویه C را حساب کنید.
 - ۷) زاویه B را یادداشت کنید.
 - ۸) سکو را بطور افقی حرکت دهید تا کناره دیگر دندانه در وسط پرده قرار گیرد.
 - ۹) نقاله را بچرخانید تا سطح شیب دار و خط پرده تقریباً منطبق شوند.
 - ۱۰) با حرکت دادن سکو و چرخاندن نقاله، سطح شیب دار و خط پرده را بادقت منطبق کنید.
 - ۱۱) درجه روی نقاله را یادداشت کنید.
 - ۱۲) زاویه C را از تفاوت دو زاویه‌ای که قبل یادداشت کرده‌اید حساب کنید.


مقایسه نقشه بزرگ شده

مقایسه با نقشه بزرگ شده یکی از مؤثرترین روشها برای بررسی مطابقت نمای طولی با مشخصات است. برای این کار معمولاً از کاغذی که چروک نمی‌شود یا از شابلون فلزی استفاده می‌کنند.

- ۱- انتخاب و سوار کردن عدسی
الف) یک عدسی با بزرگ نمایی مناسب انتخاب کنید که با آن بتوان تمام نمای طولی را روی پرده منعکس کرد.
- ۲- رسم کردن نمای طولی بزرگ شده
الف) تمام اندازه‌های طولی را در بزرگ نمایی ضرب کنید.
تذکر: نقشه بزرگ شده باید بادقت و بطريقه رسم هندسی رسم شود.
- ۳- قطعه کار را روی سکوی نورافکن قرار دهید
- ۴- عدسی را میزان کنید تا تصویر روشنی منعکس شود.
- ۵- مقایسه تصویر نمای طولی با نقشه

- الف) نقشه را روی تصویر قرار دهید .
 ب) خطاهای مأخذ را منطبق کنید.
 ج) نقشه را طوری تنظیم کنید که تمام تصویر با آن منطبق شود .
 د) مقدار خطاهای را تعیین کنید.
 تذکر:


- ۱) اگر از بزرگ نمائی زیاد استفاده میشود، میتوان خطاهای طولی را با خط‌کش اندازه گرفت .
 ۲) با بزرگ نمائی کم از حرکات سکو میشود استفاده کرد .
 ۳) برای خطاهای زاویه‌ای از قاله پرده استفاده کنید .



اندازه گرفتن مختصات بو سیله انعکاس

۱- انتخاب و سوار کردن عدسی

برای نوع قطعه کاری که در شکل نشان داده شده است، لزومی ندارد که تمام تصویر آنرا منعکس کنیم. میتوان عدسی را انتخاب کرد که بزرگ نمائی آن حداقل بوده و تصویرش بادقتی که مورد نظر است مطابق باشد.



۲- سوار کردن قطعه کار روی سکوی فورافکن

- الف) سطح سکو و قطعه کار را تمیز کنید .
 ب) دو ترکیب تکه اندازه گیری درست کنید.
 ج) مطمئن شوید که سکو بر محور علمی عمود باشد.
 د) قطعه کار و دو ترکیب تکه اندازه گیری را طبق شکل روی سکو سوار کنید. میتوان قطعه کار را بو سیله تکه‌ای چهارگوش روی سکو سوار کرد.
 تذکر : قطعه کار را معکم روی ترکیب‌های تکه اندازه گیری قرار دهید.
 ه) قطعه کار را با محور مسیر حرکت افقی سکو میزان کنید .

و) نورافکن را روشن کنید.

ز) عدسی را تنظیم کنید تا تصویر دقیقی منعکس

شود.

۴- بررسی میزان بودن خطهای روی پرده

الف) با حرکت دادن سکو در جهات عمودی و افقی، سطح بالای تصویر را با خط افقی پرده منطبق کنید.

ب) نقطهای را در سطح بالای تصویر در نظر بگیرید و سکو را حرکت دهید تا این نقطه تمام عرض پرده را پیماید. این عمل همراه با تنظیم نقاله صورت میگیرد تا خط افقی پرده با حرکت سکو در یک صفحه قرار گیرد.

۵- منطبق کردن خطهای مأخذ تصویر با خطهای روی پرده

الف) سکو را در جهت عمودی حرکت دهید و خط مأخذ پائین تصویر را با خط افقی پرده منطبق کنید.

ب) درجه‌بندی عمودی را روی صفر تنظیم کنید.

ج) با حرکت دادن سکو در جهت افقی، سطح عمودی تصویر را با خط عمودی پرده منطبق کنید.

د) میکرومتری را که در جهت افقی حرکت میکند روی صفر قرار دهید.




ه) با حرکت دادن سکو در جهات عمودی و افقی، خطهای مأخذ تصویر را با دو خط پرده منطبق کنید. عدد روی میکرومتر و درجه‌بندی را بررسی و روی صفر تنظیم کنید.

۵- اندازه‌گیری

الف) مختصات A را اندازه بگیرید.

۱) سکو را در جهت عمودی حرکت دهید و گوشه تصویر را با نقطه تقاطع خطهای روی پرده منطبق کنید.

۲) عدد درجه‌بندی عمودی را بررسی کرده، مختصات A را یادداشت کنید.



ب) مختصات B را اندازه بگیرید.

۱) با حرکت افقی سکو، فاصله P را تنظیم کنید.

عدد روی میکرومتر را بررسی کنید.

۲) با حرکت دادن سکو در جهت عمودی، نقطه روی تصویر را با نقطه تقاطع خطهای روی پرده منطبق کنید.

۳) عدد درجه‌بندی عمودی را برای مختصات B بررسی کرده یادداشت کنید.

ج) مختصات C را اندازه بگیرید.

۱) با حرکت دادن سکو در جهت افقی، فاصله Q را تنظیم کنید.

تذکر: عدد روی میکرومتر را بررسی کنید.
فاصله Q را از صفر حساب کنید.

۲) با حرکت دادن سکو در جهت افقی نقطه روی تصویر را با نقطه تقاطع خطهای روی پرده منطبق کنید.

۳) عدد درجه‌بندی عمودی را برای مختصات C بررسی کرده یادداشت کنید.

د) این عمل را برای بقیه مختصات تکرار کنید.

اندازه‌گیری دندانه‌های پیچ و مهره

اندازه‌گیری دندانه‌ها کمی بیچیده است، زیرا روش‌های اندازه‌گیری با مشخصات تعیین شده پرای پیچ تغییر می‌کند. پیچ از هفت قسمت تشکیل می‌شود، و خطای در هر یک از این قسمت‌ها ممکن است باعث رد شدن قطعه کاری که تحت بازرسی است بشود. این هفت قسمت عبارتند از:

۱- قطر خارجی

۲- قطر داخلی

۳- گام

۴- قطر متوسط

۵- زاویه دندانه

۶- شکل سر دندانه

۷- شکل پای دندانه

اندازه گرفتن قطر خارجی، قطر داخلی و قطر متوسط بوسیله میکرومتر

اندازه گرفتن دندانه های خارجی

۱- اندازه گیری قطر خارجی

- الف) میکرومتر را انتخاب کرده فکهای آنرا تمیز کنید. قطعه کار را نیز تمیز کنید.
 ب) قطر را اندازه بگیرید. مطمئن شوید که اندازه گیری عمود بر محور پیچ انجام شود.
 ج) اندازه را پادداشت کنید.
 د) اندازه گیری را در تمام طول پیچ ادامه دهید تا موازی بودن پیچ معلوم شود.
 ه) پیچ را ۹۰ درجه بچرخانید و دوباره اندازه بگیرید تا گردی پیچ نیز بررسی شود.

و) قطر حداقل و حداکثر را بدست آورید.

تذکر: برای اطمینان حاصل کردن از عمود بودن فکهای میکرومتر با محور پیچ، یکی از فکها باید حداقل با دو دندانه پیچ در تماس باشد. در مواردی که این کار امکان پذیر نیست، از تکه اندازه گیری استفاده میشود.

۲- اندازه گیری قطر داخلی

برای اندازه گرفتن قطر داخلی پیچ، از تکه ۷ شکل یا از منشوری با اندازه ای معین استفاده میشود. تذکر: میکرومترهای ویژه ای وجود دارند که فکهای آنها ۷ شکل بوده و اندازه گیری بوسیله آنها مستقیماً انجام میشود.

الف) منشوری که با گام پیچ مناسب باشد انتخاب کنید.



تذکر: به جدول اندازه های منشور و گام مراجعه کنید.

ب) منشور را تمیز کنید.

ج) منشور را در شیار پیچ قرار دهید و آنرا با انگشت وسط و سبابه نگهدارید.


د) با میکرومتر از روی منشور اندازه بگیرید و مطمئن شوید که میکرومتر بر محور پیچ عمود است.

ه) اندازه را پادداشت کنید.




شكل دندانه

رقم انجمن مهندسين انكلستان B.A. No.	سازم در سیستم متری METRIC (به میلیمتر)	استاندارد ین المللی ویثورت UNIFIED, B.S.W تمداد دندانه (در ۱ اینچ)	معرف اندازه منشور
9-16	1.0-1.25	56-44	A
3- 8	1.5-2.25	40-28	B
0- 2	2.5-4.75	26-14	C
	5.0-6.0	12-4	D



- و) در درازی پیچ اندازه بگیرید تا موازی بودن پیچ آزمایش شود .
 ز) پیچ را ۹۰ درجه بچرخانید و اندازه بگیرید تا گردی پیچ نیز بررسی شود .
 ح) اندازه حداقل و حداکثر را بدست آورید .
 ط) منشور را بردارید .
 ی) طول منشور را اندازه گرفته یادداشت کنید .
 ک) قطر داخلی را از معادلات زیر حساب کنید .




- ۱) عمق دندانه - قطر خارجی - (اندازه از روی منشور - ارتفاع منشور) .
 ۲) قطر داخلی - قطر خارجی - ۲ (عمق دندانه) .
 تذکر : حداقل و حداکثر قطر داخلی را حساب کنید .

۳- اندازه گیری قطر متوسط

برای اندازه گیری دقیق قطر متوسط از سه میله باندازه های مساوی استفاده می شود . برای اندازه گیری پیچه ائی که شکل و گامه ای گوناگون دارند از میله های مختلفی استفاده می شود . مناسب ترین میله برای اندازه گیری پیچ را « بهترین اندازه » مینامند . این میله ها طبق شکل در شیار پیچ قرار میگیرند و اندازه گیری از روی میله ها انجام میگیرد . برای اینکه اندازه گیری در زاویه ۹۰ درجه با محور پیچ انجام شود ، از سه میله استفاده میشود .

- الف) میکرومتر را انتخاب کرده فکهای آنرا تمیز کنید .
 ب) سه میله با اندازه مناسب انتخاب کنید .




تذکرہ: برای اندازه‌های حداقل و حداکثر میله‌ها برای دندانه‌های مختلف به جدول مراجعه کنید. میله «بهترین اندازه» میله‌ای است که با قطر متوسط، تماس پیدا کند.

ج) میله و دندانه‌ها را تمیز کنید.

قطر حداقل	بهترین قطر	قطر حداکثر	
0.505p	0.577p	1.010p	استاندارد بین‌المللی UNIFIED
0.506p	0.564p	0.853p	استاندارد ویورت B.S.W
0.498p	0.546p	0.730p	انجمن مهندسین انگلستان B.A.
0.505p	0.577p	1.010p	سistem متری METRIC

د) دو میله را در دو دندانه مجاور قرار دهید و هست میکرومتر آنها را نگهدارید.

۱۱- دو میله دیگر قرار دهید



ح) پیچ را در اطراف و در درازا اندازه بگیرید تا موازی بودن بدنه و گردی پیچ بررسی شود. اندازه‌های حداکثر و حداقل را یادداشت کنید.

ط) قطر متوسط را از معادلات زیر حساب کنید:

قطر متوسط :

برای $D + 0.8866p - 3dw = \left\{ \begin{array}{l} I.S.O. \text{ UNIFIED} \\ I.S.O. \text{ METRIC} \end{array} \right.$

برای استاندارد ویورت = $D + 0.9605p - 3.1657dw$

برای استاندارد انگلیسی = $D + 1.1363p - 3.4829dw$


اندازه از روی میله‌ها = D

قطر خارجی = d

گام = p


قطر میله‌ها = dw

ی) حداکثر و حداقل قطر متوسط را حساب کنید.




اندازه‌گیری زاویه و شکل پیچ

زاویه دندانه معمولاً بوسیله نورافکن اندازه‌گیری می‌شود. تصویر بزرگ دندانه را روی پرده منعکس کرده، آنگاه زاویه را بكمک نقاهه پرده اندازه‌گیری می‌کنند. این کار ممکن است با مقایسه با نقشه یا شابلون نیز انجام گیرد. برای بدست آوردن تصویری دقیق، شعاع نور باید با زاویه هادی مارپیچ دندانه میزان باشد.



۱- آماده کردن قطعه کار برای اندازه‌گیری با نورافکن

- الف) با در نظر داشتن بزرگنمائی مورد نظر علی‌الله را انتخاب و سوار کنید.
- ب) قطعه کار را تمیز و روی سکوی نورافکن سوار کنید.
- ج) نورافکن را روشن کنید.
- د) جای قطعه کار را تنظیم کنید تا تصویر سر دندانه‌ها با خط افقی پرده منطبق شود.



- ه) تصویر را روی پرده حرکت دهید تا خط افقی پرده با جهت حرکت سکو موازی شود.
 - و) نقاهه پرده را روی صفحه آورید.
 - ز) قطعه کار یا شعاع نور را طوری تنظیم کنید که شعاع نور با زاویه‌های ماده پیچ دندانه میزان شود.
 - ح) علی‌الله را میزان کنید تا تصویر دقیقی منعکس شود.
 - ط) انطباق سر دندانه‌ها را با خط افقی پرده بررسی کنید و اگر لازم باشد دوباره تنظیم کنید.
- تذکر: تنظیم شعاع نور بر تنظیم قطعه کار ترجیح داده می‌شود.

۳- اندازه‌گیری زاویه دندانه

روش اول : استفاده از سکوی قابل تنظیم .

الف) نقاله پرده را باز کنید و پرده را بچرخانید تا خط عمودی پرده با یکی از کناره‌های دندانه تقریباً موازی شود .

ب) با حرکت دادن سکو در جهت افقی ، خط کناره دندانه را با دقت با خط عمودی پرده منطبق کنید .




ج) درجه روی نقاله را یادداشت کنید .

د) نقاله پرده را بچرخانید تا خط عمودی پرده با دیواره دندانه روی رو تقریباً موازی شود .

ه) با حرکت دادن سکو در جهت افقی ، کناره دیگر دندانه را با دقت با خط عمودی پرده منطبق کنید .

و) درجه روی نقاله را یادداشت کنید .

ز) جمع این دو زاویه ، زاویه کل دندانه را میدهد .



روش دوم : استفاده از نقشه بزرگ شده یا شابلون . بررسی نیم زاویه دندانه بوسیله نقشه بزرگ شده این سهولت را ایجاد میکند که میتوان شکل سر دندانه و پای دندانه را نیز بررسی کرد . (در موارد بسیاری که دقت زیاد لازم نیست ، قطرهای دایره های تماس داخلی و خارجی نیز قابل بررسی است) .


الف) با در نظر گرفتن مقایسه که تصویر بیچ و گام بزرگ شده است ، نقشه با شابلون مناسب انتخاب کنید .
ب) شابلون را روی پرده قرار دهید و سر دندانه هارا منطبق کرده مقایسه کنید .

اندازه گیری گام پیچ

گام پیچ را بوسیله نورافکن میشود اندازه گرفت . چون گام اندازه ای در امتداد محور پیچ است ، محور پیچ باید با شعاع نور ، زاویه 90 درجه داشته باشد .

۱- قطعه کار را آماده کرده روی سکوی نورافکن قرار دهید

الف) مطمئن شوید که محور پیچ بر شعاع نور عمود است .
تذکر : اگر سکوی نورافکن قابل تنظیم است ، سکو را طوری تنظیم کنید که جهت حرکت سکو با محور پیچ موازی باشد .



ب) قطعه کار را طوری روی سکو قرار دهید که تصویر آن در وسط پرده منعکس شود . اگر لازم باشد عدسی را تنظیم کنید .

۲- اندازه گیری گام

الف) کناره دندانه را با یکی از خطهای پرده منطبق کنید .

ب) میکرومتر سکو را بخوانید و یادداشت کنید .

ج) با حرکت سکو ، کناره روپرو را با خط پرده منطبق کنید .

د) میکرومتر سکو را بخوانید و یادداشت کنید .


ه) تفاوت دو اندازه گام پیچ را نشان میدهد .

تذکر : موقع اندازه گیری گامهای خیلی کوچک ، اندازه چندین گام را بگیرید و میانگین اندازه هارا حساب کنید .

استفاده از دستگاه اندازه گیری با کشوی متحرك

با وجود دقت بسیار این دستگاهها ، کار کردن با آنها بسیار ساده است ، و این دستگاهها چه در کارگاه و چه برای تهیه استانداردها استفاده میشود . قطر داخلی ، قطر خارجی و قطر دایره تعاس را میشود از اندازه هائی که قبل از قدرت شده است به آسانی حساب کرد .

تذکر : جابجا کردن این دستگاه باید با دقت و موازنیت انجام گیرد .



محاسبه قطر خارجی

۱- سوار کردن استوانه روی دستگاه

- الف) استوانه با میله اندازه‌گیری با اندازه‌ای مشخص (تقریباً به اندازه بیچ) انتخاب و تعیز کنید .
ب) مرغکهای ماشین و فکهای میکرومتر را تعیز کنید .

ج) میکرومتر ساعت ثابت دستگاه را باز کنید تا استوانه را بتوان بین مرغکها سوار کرد .

د) استوانه را بین مرغکها قرار دهید .

ه) کشوی پائین را طوری تنظیم کنید تا بتوان استوانه را با میکرومتر تماس داد .

و) کشوی بالا را تنظیم کنید تا استوانه با فک میکرومتر تماس پیدا کند . میکرومتر را روی عددی مناسب تنظیم کنید .

ز) ساعت ثابت را تنظیم کنید تا با استوانه تماس پیدا کند و عقربه ساعت با خط ثابت آن دریک امتداد قرار گیرند . خامن ساعت را بیندید .

ح) میکرومتر را کمی باز کنید و بعد با تنظیم آن عقربه ساعت را با خط ثابت روی ساعت منطبق کنید .

ط) عدد روی میکرومتر را یادداشت کنید .

ی) میکرومتر را باز کرده استوانه را از دستگاه خارج کنید .

۲- سوار کردن قطعه کار روی دستگاه

الف) دندانه‌های قطعه کار و مرغکهای دستگاه را تعیز کنید .

ب) قطعه کار را بین مرغکها قرار دهید .

ج) کشوی پائین را تنظیم کنید تا میکرومتر با یکی از دندانه‌ها درگیر شود .

اندازه‌گیری

الف) درحالیکه فکهای میکرومتر با دندانه قطعه کار در تماس است ، میکرومتر را طوری تنظیم کنید که عقربه ساعت با خط ثابت روی آن منطبق شود .

ب) عدد روی میکرومتر را یادداشت کنید.

ج) در طول و گردآگرد پیچ چند اندازه دیگر نیز بگیرید. اندازه حداقل وحداکثر بدست آمده را یادداشت کنید.

تذکر: در اندازه گیری پیچهای دندانه درشت از تکههای اندازه گیری استفاده کنید.

حساب کردن قطر خارجی

$$\text{قطر استوانه } D =$$

$$\text{اندازه بدست آمده از روی میکرومتر واستوانه } R =$$

$$\text{اندازه قطعه کاراز روی میکرومتر } R_1 =$$

$$(\text{تفاوت بین } R \text{ و } R_1) = D \pm \text{ قطر خارجی}$$

اندازه گیری قطر داخلی

۱- سوار کردن استوانه روی دستگاه

الف) استوانه تقریباً به اندازه قطر داخلی پیچ

انتخاب کرده روی دستگاه سوار کنید.

ب) دو منشور ∇ شکل که با گام پیچ مناسب

باشد انتخاب کرده تمیز کنید (به جدول مراجعه شود)

ج) منشورها را از قلابی آویزان کرده حرکت

دهید تا با استوانه تماس حاصل کنند.

د) با حرکت دادن کشوی بالا، فک میکرومتر

را با منشور تماس دهید.

ه) ساعت ثابت را طوری تنظیم کنید تا منشور

دیگر نیز بین استوانه و فک ساعت قرار گیرد. عقریه ساعت

را تنظیم کنید تا با خط ثابت روی ساعت منطبق شود.

و) میکرومتر را باز کنید و سپس آنرا آهسته بیندید

تا عقریه ساعت و خط ثابت روی ساعت منطبق شوند.

عدد روی میکرومتر را یادداشت کنید.

ز) استوانه را از دستگاه خارج کنید.

۲- سوار کردن قطعه کار روی دستگاه

الف) فک میکرومتر را روی دندانه پیچ یاورید.

ب) منشورها را در دوشیار مقابل هم قرار دهید و با



تنظیم میکرومتر آنها را در جای خود نگهدارید.


۳- از روی منشورها اندازه بگیرید

الف) در طول و گردآگرد پیچ چند اندازه دیگر بگیرید. حداقل وحداکثر اندازه ها را یادداشت کنید.

۴- محاسبه قطر داخلی

$$\text{قطر داخلی} - (\text{تفاوت بین } R \text{ و } R_c) = D \pm$$





اندازه از روی منشورها و استوانه - R_C

اندازه از روی منشورها و قطعه کار - R

قطر استوانه - D

اندازه گیری قطر متوسط

۱- سوار کردن استوانه روی دستگاه

الف) استوانه ای تقریباً به اندازه قطر متوسط انتخاب و روی دستگاه سوار کنید.

ب) دومیله مساوی و مناسب با گام پیچ انتخاب و تمیز کنید (به جدول مراجعه شود).

ج) میله ها را از قلاب آویزان کرده حرکت دهید تا با استوانه تماس پیدا کنند.


د) با حرکت دادن کشو، میکرومتر را مقابل میله قرار دهید.

ه) ساعت ثابت را تنظیم کنید تا مقابل میله قرار گیرد.

و) از روی میله ها و استوانه اندازه بگیرید.

ز) اندازه را یادداشت کنید.

ح) استوانه را از دستگاه خارج کنید.



۲- سوار کردن قطعه کار روی دستگاه

الف) میکرومتر را روی دندانه پیچ آورید.

ب) میله را در شیارهای مقابل قرار دهید و با تنظیم میکرومتر آنها را درجای خود نگهدارید.

۳- اندازه گیری از روی میله ها

الف) در طول و گردآگرد پیچ چند اندازه دیگر بگیرید. اندازه حداقل و جدا کثیر را یادداشت کنید.

تذکرہ: برای اندازه گیری پیچ های دندانه درشت از سه میله یا تکه های اندازه گیری استفاده می شود.

۴- محاسبه قطرمتوسط

$$B = D \pm [(R_c - « P »)]$$


قطر استوانه D =

اندازه از روی میله ها و استوانه R_c =

اندازه از روی میله ها و قطعه کار P =

قطرمیله dw =

گام بیچ P =



تفاوت بین قطرمتوسط و قطردایره زیرمیله

(به شکل مراجعه شود) « P » =

این میله ها با اندازه « P » و قطرمتوسط برای هرگامی

از پیچها عرضه میشوند . اگر مقدار « P » قيدنشده باشد آن را
میشود از معادلات زیر حساب کرد .

مقدار « P » برای :

$$0.866 P - dw = I.S.O. UNIFIED$$

$$0.866 P - dw = I.S.O. METRIC$$

$$\text{استاندارد ویتورت} = 0.9605 P - 1.1657 dw$$


$$\text{استاندارد انگلیسی} = 1.1363 P - 1.483 dw$$

اندازه گیری دندانه های داخلی

اندازه گرفتن دقیق دندانه های داخلی کار مشکلی است و عموماً از روش های مستقیم نمیشود استفاده کرد ،
بنابراین باید روش های غیر مستقیم بکار برد .

۱- محاسبه قطر داخلی

قطر داخلی را میشود با بکار بردن روش های زیر حساب کرد :



الف) با استفاده از مخروطهای موازی و میکرومتر .

ب) با استفاده از غلطک و تکه های اندازه گیری .

استفاده از مخروطهای موازی


الف) دندانه ها را تمیز کنید .

ب) مخروطهای مناسبی انتخاب کرده تمیز کنید .

ج) مخروطها را در مهره قرارداده از دوسر کمی
پهشارید .

د) میکرومتر مناسبی انتخاب و تمیز کنید .


ه) از روی مخروطها اندازه بگیرید ، اندازه را
یادداشت کنید .





- و) مخروطها را ۹۰ درجه بچرخانید و گردی مهره را بررسی کنید .
- ز) اندازه حداقل وحداکثر را پادداشت کنید .
- ح) مخروطها را ازمهره خارج کنید . استفاده از تکه اندازه گیری و خلطک
- الف) دندانه ها را تمیز کنید . قطعه کار را روی مفعده صافی قرار دهید .
- ب) دو خلطک مساوی و با اندازه مشخص انتخاب و تمیز کنید . آنها را مقابل هم در سو راخ قرار دهید . (مانند شکل) .
- ج) اندازه ترکیب تکه های اندازه گیری را از رابطه زیر حساب کنید :

اندازه ترکیب - قطر داخلی - ۲ (قطر خلطک)

- د) ترکیب تکه های اندازه گیری را بین خلطکها قرار دهید . تذکر : برای قراردادن ترکیب تکه های اندازه گیری بین خلطکها ، پاید آنها را حرکت نوسانی داد . (بدون فشار زیاد ، ترکیب تکه های اندازه گیری را داخل کنید) .
- ه) اندازه حداکثر ترکیبی را که بتوان بین خلطکها قرارداد حساب کنید و قطر داخلی را بوسیله آن بدست آورید .
- و) ترکیب تکه های اندازه گیری را خارج کنید و گردآور مهره اندازه های دیگر را بگیرید .
- ز) اندازه حداکثر وحداقل قطر داخلی را تعیین کنید . تعیین کردن زاویه کناره و شکل دندانه زاویه کناره و شکل دندانه را بیشود توسط انعکاس تصویر قالب ریخته شده دندانه تعیین کرد . برای قالب گیری دندانه میتوان از گچ نرم و موم دندانسازی استفاده کرد .



- #### استفاده از گچ بسیار فرم
- ##### ۱- آماده کردن قطعه کار
- الف) دندانه را تمیز کرده با قلم موکم روغن رقیق روی آن بمالید .
- ب) مهره را بین دوفک گیره قرار داده محکم کنید . برای این کار از دوتکه فلزی یا چوبی استفاده میشود . (مانند شکل)



۳- آماده کردن مواد ریخته گیری

الف - گچ را با آب مخلوط کرده بهم بزنید تا در آن حبابی از هوا باقی نماند.

۴- قالب گیری دندانه

الف) مهره را تا کمتر از نصف سوراخ آن از خمیر گچ بر کنید.

ب) صبر کنید تا خمیر خشک شود.

ج) گچ را باز کرده قالب را بادقت خارج کنید.

تذکر: سعی نکنید گچ گرفته شده در درون مهره را پاپیچش خارج کنید زیرا دندانه های قالب بدست آمده حدمه خواهند دید.

۵- تعیین کردن زاویه و شکل دندانه دندانه های قالب بدست آمده مانند دندانه های بیچ خارجی است.

اندازه گیری آن با روشهایی که قبل گفته شده است انجام پذیر است.

