


۳- ماشین‌های تراش رولور صفحه‌ای "Plate-type Turret Lathe"- این نوع

ماشین‌های تراش رولور که میتواند برای ساختن قطعات کوچکتر کاربرد داشته باشد، محور رولورش بموازات صفحه افق، منتهای مرائب در جهت عرض میز ماشین تراشی خواهد بود که بر روی آن نصب گردیده است و در پرآمون رولور، ابزارهای لازمه را مستقر می‌سازند. سایر قسمت‌های آن نظیر نمونه‌های دیگر تراشهای رولور است. چنانچه بخواهند تعداد زیادی قطعات کار شابه را تولید کنند، سوپرتها حرکات خودکارشان را از سیستم بادامکهای اتوماتیک کنند، دریافت میدارند.



(اسکل ۲۳ - ۶) منطقه کار پک ماشین تراش رولور صفحه‌ای خودکار برای تولید مهره جهت بیچاره

۴- ماشین‌های تراش اتوماتیک "Automatic Lathes"

ماشینهای تراش اتوماتیک دستگاههایی هستند که در آن‌ها تمامی حرکات لازم برای اجرای عملیات ماشینکاری به شکلی خودکار انجام می‌گیرد، یعنی پس از آنکه ماشین تراش تنظیم و راه اندازی شد، بدون دخالت مستقیم کارگر مسئول آن، اعمالی مانند تغذیه ماده خام به درون گیره‌های نگهدارنده، جلو و عقب کنیدن سوپرتهای انتقال دهنده افزارها، فلز تراشی‌های گوناگون، بریدن و قطع کردن کار تمام شده و حتی بیرون دادن آن از منطقه برآده برداری، بطور تمام خودکار "Full Automatic" صورت می‌گیرد و لذا متصدی ماشینهای تراش تمام اتوماتیک چنانچه لازم باشد. فقط ماشین را از بار تخلیه می‌کند، گاه به گاه کار پایان یافته را از منطقه

نظرهای مانند: کیفیت صافی سطوح و حدود اندازه‌های ابعاد کنترل کرده و مراقبت‌های لازمه را بعمل می‌آورد.

ماشین‌های تراش نیمه خودکار "Semi-Automatic Lathes" از بعضی جنبه‌ها با نوع تمام خودکار، متفاوت است و بعنوان مثال در آنها، گذاشت و بستن قطعه کار در ماشین و برداشتن کار خانمی یافته از لحاظ ماشینکاری را منصفی دستگاه شخصاً اجرایی کند و بقیه اعمال همانند انواع تمام اتوماتیک انجام خواهد گرفت. اساس خودکار شدن ماشین‌های فلز تراشی فوق الذکر را میتوان بر مبنای هکار گیری انواع بادامک‌ها و سایر مکانیزم‌هایی دانست که بر حسب نیاز هر کار طراحی، محاسبه و ساخته میشود و مسلماً مخارج زیادی را برای این منظور صرف می‌کند ولی با نوجه به این اصل که در تولید ابیوه یا سری سازی خودکار، چون زمان‌های فرعی به حداقل تقلیل پیدا می‌کند بدون آنکه به کار، ابزار و ماشین صدمه‌ای بر سانند و حتی در اغلب موارد، بسیاری از زمانهای تلف شده کاملاً از بین میروند، لذا میتوانند در اینگونه موارد خوبی سودبخش باشند و در عین حال قطعات کار بسیار مشابه یکدیگر تولید شده و از کیفیت خوبی هم برخوردار میشوند.

ماده خام داده شده به ماشینهای تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک برای تراشکاری اکثر آبرغم میله و یا میله‌های توخالی معینی با مقطع حلقه‌ای و در بعضی اوقات شش گوش و غیره میباشد و تلفات مواد در آن‌ها می‌نیعم مقدار را تشکیل میدهد.

نقسم بندی‌های ماشین‌های تراش اتوماتیک: بسیاری از عوامل ماشین سازی موجب شده‌اند که گونه‌های متنوعی از ماشین‌های تراش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در صنایع ظهور کنند و برای آن‌ها رده بندی‌های مختلفی را قائل شوند. مثلاً می‌توان یک نوع تقسیم بندی را به شکل زیر دانست:

- ۱ - ماشین‌های تراش اتوماتیک با کار دوار؛ که در آن‌ها حرکت چرخشی اصلی را قطعه کار در حالی که با دور متناسبی دوران می‌کند دارا میباشد.
- ۲ - ماشین‌های تراش اتوماتیک با ابزار دوار؛ که در آن‌ها، ابزار با ابزارهای برداشی، عهده دار اجرای حرکت دورانی اصلی خواهند بود ولی در مجموع ماشینهای تراش اتوماتیکی که در رده (۱) قرار می‌گیرند اکثریت را تشکیل میدهند و بنابراین بطور اختصار چند نمونه از آن‌ها را از لحاظ اصول ساختمان و کاربردان مورد بررسی قرار میدهیم.

انواع ماشین‌های تراش اتوماتیک با کار دوار

تعداد محور اصلی که کار به آن بسته میشود و در نتیجه میتواند معین کند که در آن واحد چند قطعه کار قابل تراش بر روی ماشین میباشد. مهم ترین عاملی است که به نوبه خود تقسیم بندی

جدیدی را برای این گروه از ماشینهای تراش اختصاصی بوجود می‌آورد، بنابراین چنانچه از ماشینهای با شعار معنی از محورها صحبت بعبان آید، منظور همان ماشینهای تراش اتوماتیکی است که حرکت دورانی به عهده محور کار محول شده است و بدین ترتیب انواع آنها عبارت خواهند بود از:

۱ - ماشینهای تراش اتوماتیک یک محوره میله تراش - "Single-Spindle

Automatic Bar Lathes"

ماشینهایی که در این گروه فرار گیرند فقط یک محور را دارا هستند که کار بدان متصل شده و چرخش می‌کند، اما در انتهای عملیات میتواند چند قطعه فرعی بجز نمونه اصلی کاری که فرار یافته است تولید کند، هم بوجود آورد که ممکن است اجسامی شبیه و اشرافها با پولکها و غیره باشند و محصولات بدست آمده از طریق برشکاری و قطع کردن کار مجزائی محسوب گردند، در ضمن امکان دارد بر روی این ماشینهای ماشینکاریهایی مانند: فرزکاری، سوراخکاری، برقوکاری، پیچ بری‌های خارجی و داخلی و غیره که در زمرة کارهای جنبی بشمار می‌روند نیز قابل اجراه باشد.

ماشینهای تراش اتوماتیک یک محوره هم می‌باشد برای شناسائی و بررسی بیشتر در مورد ساختمان و طرز کارشان به شکل زیر تقسیم بندی شوند:

الف - ماشینهای تراش اتوماتیک پیچ ساز «طرح سویسی» یا ماشین تراش اتوماتیک کوتاه "Swiss-Type Automatic Screw machines" در شکل (۶-۲۴) نمونه‌ای از این نوع ماشینهای تراش اختصاصی نشان داده شده است که برای تولید قطعات کوچک و دقیقی نظیر: اجزاء ساعتها و دیواری، ساعت‌های کوچک‌تر و طریف‌تری مانند انواع مسجی آن، ابزارهای مینیاتور و نظایرشان کاربرد دارد. حرکات بکار اندازنده ابزارها، توسط تعدادی بادامک کنترل می‌شود که برای اعمال ویژه‌ای طراحی شده‌اند و بر روی میل بادامک فرار گرفته در قسمت عقبی بسنر ماشین سوار شده‌اند.


تراشکاریها و فرم تراشی‌ها و سایر ماشینکاریهای مربوطه بوسیله «بنچ رنده ساده» و یک سری اجراء می‌شوند که بوسیله ابزار گیر نصب شده روی «قابل ابزار» در ناحیه چپ پیش دستگاه، حمل می‌گردند (چون خود پیش دستگاه این نوع ماشینهای تراش اتوماتیک یک محوره میتواند در امتداد طولی بستر یا میزش در حالی که کار دووار به آن بسته است، دارای حرکت لفزشی محوری باشد).

دو رنده زیرین از مجموعه بنچ افزار مذبور را «ابزارهای بازوی جنبنده» (Rocker-arm tools) می‌نامند و بوسیله ضربات سختی که به هنگام لزوم توسط بادامک‌های در ارتباط با آن، به دنبالهایش وارد می‌شود، عمل تراشکاری مربوطه‌شان را انجام خواهند داد و سه

رنده دیگر که میشود نامی مانند: «ابزارهای بالا سری» (Over head tools) را بر ایشان در نظر گرفت و در رنده گیر نصب شده روی لغزندگاهای دم چلچله‌ای منتقل که آنها را برای اجرای ماشینکاریهای لازمه بحرکت در می‌آورند قرار خواهند گرفت.

تراشکاریها و عملیات فرم دهن دقیق میتوانند بوسیله بازوی جنبه ماشین‌های تراش اتوماتیک پیچ ساز «طرح سویسی» بدست آیند و مرهون سوپرنهای سخت و محکم میباشند که در ساختمانشان پیش‌بینی شده است.

حرکت باردهی طولی برای تراشکاری استوانه‌ها و سایر عملیاتی که مستلزم تأمین چنین حرکتی هستند را پیش دستگاه همانند سوپرت طولی بوجود می‌آورد و در ضمن میز این نوع ماشین‌ها را هم فرق العاده سخت شده بوجود می‌آورند.




(اسکل ۲۲ - ۶) دکل خطیقی یک مدل از ماشین‌های تراش اتوماتیک پیچ ساز «طرح سویسی»

پُخ زدن، گاه گیری، ساختن پیچ با روش غلطک زدن، آج زنی، قطع کردن و با بریدن و سایر عملیاتی که نیازمند باردهی اربیب یا متفاشع باشند توسط ابزارهای «بالا سری کار» قابل اجرا خواهند بود.

ابزارهای انتهائی نظیر متدها، پرقوها، حدیده و قلاوریزها، ابزارهای کف تراشی را پیشانی-

ترانش در قطعه‌ای مجزاً از ماشین که قابل سوار شدن بر روی میزش بوده و پس از نصب شدن نقش دستگاه مرغک را برایش ایفاء خواهد کرد، مستقر خواهد شد و این قطعه به بستر ماشین محکم می‌گردد و بكمك الکتروموتور و سیستم تغییر دهنده دور (معمولأً کاهنده دور) به ابزارهای فوق الذکر حرکت جرخی میدهد و ضمناً طوری دور اینگونه ابزارها و دور کار در حالی دوران بر روی محور اصلی پیش دستگاه را تنظیم می‌کند که سرعت نسبی مناسب بین کار و ابزار که هر دو در این صورت دوار خواهند بود بوجود آید. میدان کار یا قطر کارگیری نوعی از ماشین‌های اتوماتیک کوتاه طرح سوسی $\frac{1}{32}$ تا $\frac{3}{16}$ اینچ (معادل تقریباً $12/5$ تا $12/5$ میلیمتر) بوده است و معمولأً برای مرکز نگهدارشتن چنین کارهای ظرفی می‌باشد از گیرهای فنگی استفاده کند.



(شکل ۲۵ - ۶) شکل شماتیکی، منظره انتهائی نمونه‌ای از ماشین‌های ترانش اتوماتیک بیج ساز «طرح سوسی» برای نشان دادن یادآمک بحرکت در اورنه «بازوی چوبنده» و در ابزار آن و مکانیزم کنترل کننده ابزارهای آن (منظور سه ابزار بالای کار).

ب - ماشینهای ترانش رولور اتوماتیک "Automatic Turret Lathes" "ماشین ترانش خودکار نشان داده شده در (شکل ۲۶ - ۶) مائیتی است یک محوره و اتوماتیک از نظر بازو و بسته شدن قطعه کار و نیز حرکاتی که ابزارگاه چرخان یا رولور آن میخواهد دارا باشد، گیرهای

سوار شونده روی طبلکی استوانه‌ای که زیر پیش دستگاه آن و روی بستر سوار شده است، ممکن است عملیات لغزشی رولور را نسبت به سرعت محور اصلی ماشین تنظیم کند. هر کدام از چهار نوع سرعتی که برای محور اصلی این مدل ماشین می‌تواند بوجود آید به نوبه خود باز هم میتواند توسط چرخ‌دنده‌های قابل تنظیم، میدان وسیع‌تری از سرعتهای متغیر را ایجاد نماید و ضمناً در این مدل ماشین، سه سرعت بار دهن عرضی برای حرکت جنبی رولور در طراحیش پیش‌بینی شده است.

بادامک‌های استوانه‌ای، قادرند سُر خوردن یا لغزیدن رولور را در استداد طولی ماشین بوجود آورند و آن‌ها را در بستر ماشین و زیر رولور تعییه کرده‌اند.

برای نگهداری قطعه کار هم از گیره‌های مرتبط با سیستم پنوماتیک یعنی با استفاده از هوای فشرده که خیلی سریع باز و بسته کردن فک‌های گیره‌های محکم کننده کار را وادار به حرکت می‌کند بهره‌گیری می‌نمایند.




(شکل ۲۶ - ۶) شکل یک نوع ماشین تراش رولور اتوماتیک

ج - ماشین‌های تراش اتوماتیک برشکاری **Automatic Cutting-off Machines**

ماشین تراش اتوماتیک برشکاری و یک محوره در شکل بعدی بصورت نهائی نمایت‌کی از لحاظ طرز عملکردش نشان داده شده است و می‌تواند کاربردهایی مانند: تراشیدن قطعات کوناوه قد و فرم دار و نیز سوراخ کاری مرکزی و بیچ بری خارجی داشته باشد.

سطوح، فرم تراشی می‌شوند و قطعه کار که در ابتداء به شکل مفتوح یا میله‌ای از طریق گلوتی محور اصلی به ماشین تغذیه و در گیره‌های نگهدارنده محکم شده بود، در خاتمه عملیات ماشینکاری بوسیله ایزار برش نصب شده در سوپرت عرضی بریده می‌شود و تنها سوپرت‌های عرضی که ممکن است تعداد آن‌ها بین ۲ تا ۵ تا باشد برای انواع مختلف این رده‌های ماشین‌های -

ترانش خودکار میتواند پیش بینی شود و چون قادر سوپرت با کنسوی حرکت طولی نیه به ماشین های ترانش معمولی هستند برای تأمین چنین حرکتی لازمت مکانیزم تعییه شده بر روی محور میل بادامک آن یعنی قسمی که با نوجه به شکل مربوطه استوانه است با شیار ماربیج مخصوص، به هنگامیکه زائد دنباله «دستگاه مرغک ظاهری» در آن جا افتاده است در حین چرخش خود، عاملی باشد برای لفزاندن طولی ابرازی مانند منه که در مثال عملی نمایش داده شده در شکل شماتیکی، و البته همانطور که از این نمای تعتمد میداشت ماشین مذبور مختص یک نوع کار ویژه طراحی گردیده و سه اقدام به ساختن آن کرده اند و برای هر کار دیگر لازم است بادامک ها، طبلک های استوانه و سایر مکانیزم ها بفرم مطلوب ساخته شوند.



(شکل ۲۷-۶) شکل شماتیکی دیاگرام عمل یک ماشین ترانش اتوماتیک، برشکاری، اعداد منحصر شده روی شکل، نشان دهنده قطعات زیر میباشند:

- ۱ - میل بادامک (که در این نمای سه طبلک، یک جرخ حلزون و یک بادامک را میچرخاند)
- ۲ - طبلک بادامکی کنترل کننده پار میله ای که قطعه کار از آن ترانشیده خواهد شد.
- ۳ - طبلک کنترل کننده پاز و بسته شدن میله کار.
- ۴ - بادامک بوجود آورنده حرکت عرضی با کنسوی برای قلم برشکاری روی سوپرت.
- ۵ - طبلک بادامکی نیازه ای که زائد در آن جا افتاده است و پار لفزشی طولی ایجاد می کند.
- ۶ - «دستگاه مرغک ظاهری» که رانشی از راست به چپ برایش با مکانیزم بالا بوجوده آمد.
- ۷ - سرمهه یا سوپرت عرضی با کنسوی که بر روی آن رانده شده و ایزار برشکاری نصب شده اند.

با توجه به مکانیزم بکار گرفته شده در ساختمان ماشین های ترانش اتوماتیک «برشکاری» ملاحظه میگردد که کافیست «میل بادامک» فقط یک دور کامل دوران کند تا یک قطعه کار عملیات فلز ترانشی لازمه برایش اجرا شود و پس از قطع شدن و خارج گردیدن از منطقه ماسینکاری سیکل انجام کار تکرار گردد.

۲ - ماشین‌های تراش اتوماتیک افقی، چند محوره «مبله تراش» و «قطعه تراش»


Multi - Spindle Horizontal Automatic Bar and Cutting Machines

شرح مستخّصهات کلی: ماشینهای تراش اتوماتیک چند محوره برای تولیدات انبوه یا سری‌سازی طراحی و ساخته می‌شوند. طوریکه بتوانند از میله‌ها و بیان قطعات داده شده به آن‌ها برای نیل به منظور فوق استفاده کنند. از مستخّصهات روشن و بارز این گروه از ماشین‌های تراش اختصاصی است که در آن واحد، چندین کار بطور همزمان از تعدادی میله که به دستگاه تغذیه شده، میتوانند در حال ماشینکاری باشند و یا آنکه پنج میله، از قطعات مشابهی که قبلاً آنها را با روشنی مناسب فرم داده‌اند، جهت اتمام عملیات به ماشین‌های اتوماتیک چند محوره «قطعه تراش» بدهند و درنتیجه تولیدی انبوه با صرف حداقل زمان برای ساخت، عایدشان شود.


ماشینهایی که کلأ در این طبقه از ماشین‌های افزار قرار می‌گیرند، سرعت تولیدشان در بالاترین رده‌ها قرار دارد و مدل‌های دو، چهار، پنج، شش، هشت محوره و در صورت لزوم، حتی بیشتر از آن هم در صنایع ساخت ماشینهای افزار اختصاصی بوجود آمدند. در مقابل هر کدام از محورها، ابزارهای لازمه اجرای عملیات پیش‌بینی شده قرار می‌گیرند و اغلب افزارها هم میتوانند در «ابزار گیر لغزندۀ انتهایی» مستقر شوند و بطور هم مرکز با محوری که برای هر کدامشان مرجع محضوب میشود بکار بردۀ شوند.

این ابزار گیرهای لغزندۀ انتهایی کار، همراه با محور اصلی تقسیم نمی‌شوند و نمی‌جرخد ولی در جهت طولی میز ماشین به سوی جلو و عقب قادر به لفزان هستند تا بتوانند ابزارهای مرتبط با خود را برای تعاوی با کار چرخان به منطقه عملیات ماشینکاری برسانند. ولی باید دانست که در بالا و پائین حماله هر کدام از محورهای اصلی ماشین و ابزار گیر لغزان انتهایی قطعه کار، یک کشوی عرضی وجود دارد که از دو طرف، دو ابزار برش را متوجه کار می‌سازند، تا در مرحله پایانی موجب بریدن و قطع کردن آن شده و بدین ترتیب یک دوره با سبکل یا پریود تولید قطعات مشابه خاتمه پیدا کرده باشد.

در ماشین‌های اتوماتیک چند محوره، چنانچه از نوع شش و یا هشت تائی باشند، دو لغزندۀ جنبی اضافی هم به مجموعه فوق الذکر می‌باشد افزوده شود که آنها را میتوان «لغزندۀ های واسطه» هم نامید. تمامی ابزار گیرهای لغزندۀ بصورتی مستقل از هم عمل کرده و مجموعه‌شان با ابزارهای انتهایی، برای عملیاتی مانند: تراشکاری، آج‌زنی، ساختن پیچ با روشن غلطک‌زنی، شبکه تراشی، برشکاری و غیره، بکار گرفته می‌شوند در شکل ۲۸ - ۶، نمایی حقیقی از ماشین‌های تراش اختصاصی فوق نشان داده شده است.





(شکل ۲۸ - ۶) سکل پیک مدل از مانیپولاتور اتوماتیک محوره، افقی «بله تراش»



(شکل ۲۹ - ۶) نمای قسمت جلو پیش دستگاه یک
ماشین ترانس اتوماتیک ۴ محوره افقی «میله تراش»

۱ - ۳ - ۴ - ۵ - صفحه محور ماشین

۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ابزار پند یا رنده گیرهای لغزندۀ



(شکل ۲۰-۶) ترتیب فرار گیری «ابزار بندهای لغزنه» و «ابزار بندهای متصل به بازوی متعرک یا جنبه» متعلق به صانین‌های ترانس اتوماتیک شکل (۶) کنترل حامل در رنده فلز ترانس از طرفین کار که در جهت عرضی شکل (۵) رنده بندهایی که در جهت عصردی یا قائم با «در پادامک» عمل می‌کند.

فصل هفتم

«ماشین‌های فرز اختصاصی» «Special Purpose Milling Machines»

مقدمه:

در صنایع تولیدی هنگامیکه هدف برآده برداری بوسیله ابزارهای فلز تراش «چندسر» یا تبعه فرزها باشد، امکان دارد ماشین‌های فرز معمولی مانند: انواع افقی – عمودی و انسیور سال برای این منظور راندمان یا بازده خوبی نداشته باشند و زمان ساخته شدن قطعات کار نسبتاً بالا باشند و یا آنکه ابعاد و شکل کار ایجاد کند که برای ماشینکاریش، ماشین فرز بخصوصی مورد لزوم است. لذا در این مبحث همانطور که از سرفصل آن پیداست، تعدادی از ماشین‌های فرز اختصاصی از نقطه نظر اصول ساختمان و کاربردهایشان تحت بررسی قرار خواهند گرفت و اهم آن‌ها را میتوان شامل گروه ماشین‌های فرز زیر دانست، که مسلم‌اً هر کدامشان دارای انواع تغییر شکل یافته دیگری نیز خواهند بود و عبارتند از:

الف – فرزهای کپی، ب – فرزهای اتوماتیک، ج – فرزهای پانتوگراف، د – فرزهای دروازه‌ای.

الف – ماشین‌های فرز کپی «دو بعدی» و «سه بعدی»— Copying Milling Machines

ماشین‌های فرز اختصاصی مزبور که میتوان آن‌ها را فرزهای الگوتراش یا شابلون تراش (در مورد انواع دو بعدی) هم نامید، دسته‌ای برمصرف از ماشین‌های فرز اختصاصی بوسیله برای کاربردهای قالب‌سازی را تشکیل میدهند و اصولاً بسته به اینکه کپی‌سازی در صفحه (یا دو بعدی) و یا در فضای (سه بعدی) از نظر تجسسات هندسی بخواهد صورت گیرد، برایشان میشود تقسیم‌بندی بوجود آورد و فرزهای ساخته شده هم، بهمان اسم نامیده میشوند. البته با این ماشین‌ها امکان کپی کردن مقاطع دو بعدی و سه بعدی داخلی و خارجی نیز فراهم میباشد.


کپی کردن‌ها بر اساس مکانیزم‌های: هیدرولیکی – مکانیکی – الکتریکی و الکترونیکی و یا ترکیبی از آن‌ها صورت می‌گیرند و ماشین‌های فرز کپی قائم به نوعه خود شامل انواع یک – محوره و چند محوره نیز خواهد بود. در ماشین‌های فرز کپی نمونه کار اصلی که قبلاً بطور دقیق و مسلم‌اً باصرف وقت و هزینه زیاد ساخته شده است به میز ماشین بسته می‌شود و در طرف دیگر میز

ماده خامی که هدف بوجود آوردن کاری مشابه نمونه اصلی است به مانسین محکم می گردد و تمامی حرکاتی را که «میله جستجوگر یا کاوشکر» که در زبان انگلیسی (Stylus) نامیده می شود و گاهی اوقات می توانیم آنرا «میله رسم با رسم کننده Tracerbar» هم بنامیم، انجام می دهد، عیناً به ابزار برآده برداری که اغلب بفرم فرزهای انگشتی یا «دنباله دار» است با روش های هیدرولیکی و مکانیکی و غیره منتقل می سازند.

نسبت مشابه ابعاد کار در حال ساخت و نمونه اصلی ساخته شده، قبلی اغلب ۱:۱ می باشد و در مواردی هم امکان بوجود آوردن نسبت های مشابه دیگر فراهم می باشد و بعنوان مثال با دستگاههای مشابه نگار مکانیکی که «بانتوگراف» هم نامیده می شوند که بعداً به شرح آنها خواهیم



(شکل ۱ - ۷) نسلی حقیقی ناحیه بروفلیل تراشی های یک نوع مانسین «فرز کبی»، که در سرتراست شکل، نسبت «جستجوگر» در تماس دائم پاساپلین است و در سرتراست چپ شکل هم یک فرز انگشتی منظم بهمان فرم را مانسینکاری می کند. (کبی با روش مکانیکی).



(شکل ۲ - ۷) اساس فرزهای کبی های بروفلیل تراشی که بر مبنای کبی های مکانیکی کار می کنند.

پرداخت میتوانند بمنظور فوق پرسند. گاهی اوقات ماشین‌های فرز کپی را با نام «فرزهای بروفلیل تراش» هم شناسانی می‌کنند.

«روش‌های متداول برای کپی گردن سه بعدی» *Contouring methods* — اصولاً آنکه سه بعدی بر همان اساس روش کپیه دو بعدی، مشابه سازی می‌شوند، با این تفاوت که در روش دو بعدی از شابلون‌های نخست با مسطح بهره‌گیری می‌کنند و حال آنکه در این حالت، مدل سه بعدی اصلی جهت کپی کردن در ماشین قرار می‌گیرد. ماشین‌های کپی سه بعدی اغلب با روش «هیدرومکانیکی» و یا «الکترومکانیکی» عمل می‌کنند و ممکن است باردهی برای ابزارهای برآده برداریشان در امتداد سه محور متعامد با عمود برهم انجام گیرد و برای این منظور سیستم‌های ذیر در کپی‌سازی‌های سه بعدی بکار گرفته می‌شوند:

(۱) — روشی که مدل و کار هر دو در امتداد خطوط راست حرکت می‌کنند.


(۲) — روشی که مدل و کار هر دو می‌چرخدند.

(۳) — روشی که مدل می‌چرخد و قطعه کار در امتداد خطوط راست حرکت می‌کند.

(۴) — روشی که مدل در امتداد خطوط راست حرکت می‌کند و کار می‌چرخد.

(شکل ۳ — ۷) نشان دهنده کپی‌سازی سه بعدی با روش (۱) می‌باشد.

مدل، بالای قطعه کار قرار گرفته و در تماس با میله پی گیر یا «جستجو گر» می‌باشد و در کپی سه بعدی میز ماشین در جهت فلش‌های A به حرکت در می‌آید و با حرکات همزمان محور اصلی منتهی به فرز انگشتی و میله منکری به مدل «بعد طولی» و در جهت فلش‌های B «بعد عرضی» با عمق برآده و بالاخره در جهت فلش‌های C «بعد ارتفاعی» طی می‌شوند و با چندین مرتبه به




(شکل ۲ — ۷) اساس کپی تراش سه بعدی با ماشینهای فرز بر مبنای روش که مدل و قطعه کارت سه سمت سه سمت پرداخت متعامد در امتداد خطوط راست را دار به حرکت نمودند.

حرکت در آوردن سه سوپریت باردهی ماشین، قطعه کاری با مقیاس ۱:۱ از مدل مفروض ساخته و با کمی می‌گردد.

تلقیم بندی فرز کردن کمی برمبنای «اصامی انتقال حرکات» - فرز کارهای کمی سازی، از لحاظ نحوه رسانیدن حرکات لازمه به محود ابزار برآورده برداشان نیز می‌تواند رده‌بندی شوند و معمولاً آن‌ها را در دو گروه متمایز زیر مورد بررسی قرار می‌دهند:


۱ - فرز کاری کمی مستقیم (با واسطه): که در ماشین‌های فرز کمی مجهز شده باشند طریق، عمل کمی سازی مستقیماً صورت می‌گیرد و برای این منظور از روش مکانیکی (مانند شکل ۴ - ۷) با استفاده از میله یا غلطک در تعاس دائم با شابلن، بهره گیری کرده و در ارتباط مستقیم با آن، فرز انگشتی یا ابزاری مشابه آن، حرکاتی نظیر به نظری انجام می‌دهد. در روش مستقیم تعاس بین بین فرمان و شابلن به وسیله نیروی وزن یک وزنه یا فنر و یا فشاری که با روشی مناسب بوجود می‌آید امکان‌پذیر است. (شکل ۴ - ۷) نشان دهنده فرز کاری کمی مستقیم می‌باشد.



(شکل ۴ - ۷) - فرز کاری کمی مستقیم یا با واسطه بارونی مکانیکی جهت فرز کاری دوبعدی بکمک وزنه ایجاد کننده تعاس دائم برای جستجوگر (۱) شابلن (۲) تقطیر کار

۲ - فرز کاری کمی غیرمستقیم (با واسطه): در شرایطی که ماشین فرز کمی اساس انتقال حرکات جستجوگری به ابزار برآورده برداری با دوش غیرمستقیم یا با واسطه مبتنی باشد، قسمت «احساس کننده Feeler» که در واقع همان جستجوگر می‌باشد، بازهم بفرم میله‌ای شکل یا شیوه به غلطک خواهد بود که با مدل یا شابلن تعاس پیدا کرده و با در اصطلاح کمی کاری، آنرا «حس می‌کنند» و موجب رسانیدن حرکت از طریق یک سیستم کنترل تقویت شونده به ابزار فرز کاری می‌گردد. بنابراین عضو حس‌ساز سیستم کمی فقط کار برداش برای صدور فرمان‌های عضو محرک ماشین ابزار خواهد بود که سبب تحرک: میز، لغزندۀ‌ها و سایر واحدهای ماشینی که بر روی آن نصب گردیده است، بشود. (شکل ۵ - ۷) نشان دهنده «سیستم کنترل کمی هیدرولیکی» یک ماشین فرز بصورت شماتیکی می‌باشد: که اصول عملکرد آن در مبحث فرایمین هیدرولیکی مورد

بعثت قرار گرفته است و در اینجا از توضیح بیشتر خودداری می‌شود.



(شکل ۵ - ۷) نهانی ساخته‌یکی برای توضیح «دان» «اسس انتقال حرکات» در عمل «کبی فرز» غیر مستقیم یا با او اسطمه بر مبنای روش هیدرولیکی که کبیه کاری سه بعدی صورت می‌شود

اجزاء روی شکل عبارتند از:

۱ - سوپاپ یا نمایر کنترل


۲ - مهله جستجوگر

۳ - شابلن یا مدل

۴ - فرز انگشتی یا ابزار ماندن فرز

۵ - لطعه کار $\frac{5}{5}$ = سرعت بار کبیه کاری (Truing speed) $\frac{5}{5}$ = سرعت بار ورودی (feed speed)

«موارد استعمال ماشین‌های فرز کبی» - با توجه به آنجه که در این بحث بیان شد، ماشین‌های فرز کبی به صورت‌های: یک محوره و چند محوره و انواع افقی و عمودی از نظر انحراف محورشان ساخته می‌شوند، می‌توانند کارهای متعددی را در امتدادهای دو بعدی و سه -



۱ - میز

۲ - شابلن تخت

۳ و ۴ و ۵ - کارها


۶ - واحد هیدرولیکی

۷ - مهله رسام یا مهله کبی

۸ - جهت حرکت میز

۹ - جهت حرکتافق محورها


(شکل ۶ - ۷) شکل ساخته‌یکی یک ماشین فرز کبی ۹ محوره مجهز به سیستم کبی هیدرولیکی جهت ساختن مته بوسیون (شاتون) برای موتورهای هوایی (زیر یک محور کار پسته نشده است و هستا قطر رتام و فرز انگشتی یا هم برآور خواهد بود).



- ۱ - هستر
- ۲ - میز
- ۳ - صفحه قائم روی میز
- ۴ - صفحه با شمارهای T
- ۵ - دستگاه کبی الکتریکی
- ۶ - ستون قائم ثابت
- ۷ - پیش دستگاه ماشین
- ۸ - زین
- ۹ - محور اصلی و ابزار

(اسکل ۷-۷) نمای ظاهری یک نوع ماشین فرز کبی انبورسال مجهز به ادوات کبی سازی با روش غیر مستقیم یا با واسطه (مدل در بالا و قطعه کار در پائین قرار دارد).

بعدی منابعه سازی کنند، قطعاتی که دارای شکل پیچیده‌ای هستند، همانند: بادامک‌ها، مدل‌ها یا شابلون‌ها، قالب‌های آهنگری، قالب‌های سبک و ماتریس‌ها، تیغه‌های نصب شونده به شکل ثابت و متحرک در توپیلهای بخار و غیره، نمونه‌هایی از عملیات مانیپولکاری قابل اجراء با آن‌ها محسوب می‌شوند و بعضی از ماشین‌های فرز کبی می‌توانند آبته‌های تخت از لحاظ ایجاد نصویر «متقارن» عمل کنند و قطعه کار در حال ساخت، «قرینه مدل» بسته شده به ماشین باشد. ساختن قالب کفشن بای چب از روی قالب کفشن بای راست، مثال روشنی برای درک نکه بالا شمار می‌رود.



(اکسل ۸ - ۷) ماشین فرز کبس قائم، مجهز شده به دستگاه کپیه با سیستم هیدرولیکی (کبس غیر مستقیم با پساواسطه) جهت ساختن قالب از روی مدل.

ب - ماشین‌های فرز اتوماتیک «Automatic Milling Machines»

مشخصات دستگاههای تولیدی خودکار؛ وازه خودکار یا اتوماتیک شدن به معنی «خود عمل کردن» و یا «خود تنظیم شدن» میتواند تعبیر و تفسیر و معنی شود و در حال حاضر به ماشین‌ها با تجهیزات نولیدی و یا سیستم اتوماتیک گفته می‌شود که بدون کنترل شدن و یا تنظیم گردیدن توسط متصدیان آن عمل کند و عموماً مشخصات زیر را خواهد داشت:

- ۱ - آنها با یک مختصری که انسان در مورد کارشان اعمال می‌نماید و یا بدون آن انجام وظیفه می‌کنند.

- ۲ - آنها تنظیمات اصلاح کننده ضروری را «حس درده» و «نمایان» می‌سازند.
- ۳ - آنها تنظیمات اصلاحی یا تصحیح کننده را بکمک انسان و یا بدون نیاز به چنین ساعدتی بجا می‌آورند.


تصویر کلی از سیستم‌های تولیدی تمام اتوماتیک آنست که عملیاتی نظریه؛ تولید، بازرگانی،

مونتاژ، آزمایش و بسته‌بندی شدن را در شرایطی که به نیروی انسانی و مراقبت‌های پیش احتیاج چندانی نداشتند باشند به انعام رسانیده و باعث می‌شوند خط تولیدی به شکل جریان مداومی ادامه یابد.

با توضیحاتی که فواید اینکه مشخص می‌شود که تفاوت‌های فاحش یک ماشین فلزتراشی معمولی و نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک در عملیات ماشینکاری از چه نقطه نظرهای میتواند باشد.

تقسیم‌بندی انواع ماشین‌های فرز اتوماتیک

این گروه از ماشینهای ابزار اختصاصی هم مشابه سایر ماشین‌آلات فلزتراشی دارای



(شکل ۹-۷) نسلی نسبتیک و دیاگرامی رستم کنترل کننده یک ماشین فرز اتوماتیک که ساز مجهز به خلطک مغناطیسی، اعداد و حروف مشخص شده بر روی شکل نمودار قسمت‌های زیر می‌باشد:

۱ - خلطک کار.

۲ - مهله دوار مرتبط به خلطک مغناطیسی.

۳ - غللن.

چهارچوب: جهت پارده‌ی طوفی.

پنجه: جهت پارده‌ی عرضی.

انواع گوناگونی میباشند و در سطح زیر فقط نمونه‌ای از آن‌ها را مورد بررسی قرار میدهیم:
ماشین‌های فرز اتوماتیک با غلطک‌های مغناطیسی کنترل کننده – (شکل ۹-۷)
نمونه‌ای از این نوع ماشین‌های فرز ویژه را بصورت شماتیکی و دیگر امی نشان میدهد که با
غلطک‌های مغناطیسی کنترل می‌گردد که این جزء دستگاه، بعنوان یک «رستام احساس کننده» یا
عضو حساس عمل می‌نماید و همواره مجدوب و چسبیده به شابلون است که در حین عملیات از
آن تعیین خواهد گرد.

بنابراین سیلندرهای کنترل کننده باردهی ماشین، بنویه خود تابع آن محسوب می‌گردد.
غلطک‌های مغناطیسی بوسیله مکانیزم بار (قسمت ۲ از روی شکل) جرخانیده می‌شود و بدون
لغزن بر روی محیط مرئی شابلن (۳) که به کشوی لغزنده‌ای محکم شده است می‌غلطد.
به هنگام حرکت کردن درجهٔ که با فلش S مشخص شده، فرامین صادره از طرف
غلطک مغناطیسی، با رطوبت سیستم رانش هیدرولیکی را سبب گردیده و موجب حرکت ابزار
فرزکاری که در اینجا فرز دنبال‌الدار با انگشتی است در همان جهت می‌گردد.
در موقع به حرکت در آمدن در راستای فلش S، غلطک مغناطیسی، فرامین بکار افتادن بار
عرضی سیستم هیدرولیکی مرتبط به ابزار ماشینکاری صدور پافته و در نتیجه فرز انگشتی را
مطابق جهت مربوطه به رانش وا میدارد.

بعضی از ماشین‌های فرز اتوماتیک، مشابه‌سازی را مستقیماً و خودکار از روی نقشه کاری
که با مرکب‌های بررنگ و مخصوصی ترسیم شده است انجام میدهند که در واقع این نقشه کارها
به منزله شابلن برای نشان محسوب می‌گردد و (شکل ۹-۷) نمونه‌ای از آن‌ها بشمار می‌روند و در این
روش خطوط محیطی نقشه کار با «سلول‌های فتوالکتریک» خوانده می‌شوند.


ج - ماشین‌های فرز پانتوگراف *(Pantograph Milling Machines)*

ماشین‌های فرز مجهر شده به دستگاه «پانتوگراف» یا «مشابه نگار» برای کمی‌سازی
شکل‌های نامنظم، شابلن‌ها و یا اشکال غیرهندسی مدل‌ها بر روی قطعات کار مورد استعمال
دارند. آن‌ها، هم در کارهای تولیدی و همچنین در قالب‌سازی‌های گوناگون بکار گرفته می‌شوند. یک
ماشین پانتوگراف توانائی عمل کمی کردن با مقیاس ۱:۱ یعنی با همان اندازه اصلی را
دارد و نیز قادر است نمونه‌هایی بزرگتر و یا کوچکتر از اندازه واقعی را مشابه نگاری کند که
مسلسلماً این امر وابستگی به ابعاد یا ظرفیت ماشین فرز و مشخصات خود دستگاه پانتوگراف نصب
شده بر روی ماشین، خواهد داشت و حتی در مواردی این اشل با مقیاس امکان دارد به
۱:۴۰۰ هم برسد.

شابلن‌هایی که در دستگاههای مشابه نگار بکار بوده می‌شوند معمولاً از ورق‌های فلزی

ساخته می شوند ولی مدل های اصلی، اکثر آن از موادی که کار کردن بر رویشان نسبتاً آسان باشد ساخته شده که ممکن است از چوب و یا گچ مناسب باشد.

پانتوگراف مکانیزمی است که عموماً تشكیل شده است از چهار میله لولا شده بهم، که شکلی مانند «متوازی الا ضلاع» را بوجود آورده باشند و میله های مزبور دارای حرکت لولائی خواهند بود. میله های مورد بحث با اندازه ای مناسب در ساختمان پانتوگراف پیش بینی شده اند.



(فکل ۱۰ - ۷) نمای ظاهری ماشین فرز مجهز شده به دستگاه پانتوگراف سه بعدی.

حرکت نقطه ای بر روی یکی از میله های دستگاه پانتوگراف، در امتداد مسیر و سطحی موازی نسبت به مکانیزم، باعث می شود که نقطه دیگری بر روی بازوی مشابه نگار از راهی همانند آن عبور کرده و از آن تبعیت نماید که امکان دارد این تناسب حرکات کوچکتر و یا بزرگتر از اندازه اصلی باشد. ماشین های پانتوگراف در انواع دو بعدی و سه بعدی ساخته می شوند. ماشین پانتوگراف دو بعدی برای حک کردن یا *اکنٹن* حروف (Engraving Letters)، اعداد، و سایر طراحی ها روی سطوح مستوی با معنی بکار برد می شود و نیز از آن ها برای تقلید کردن یا مشابه سازی قطعات با شکل های هندسی نامعین و معمولاً کوچک بهره گیری می نمایند.

پانتوگراف سه بعدی، توانائی انجام تمامی کارهای فوق الذکر را دارد و قادر است کمپرسور مدل‌های گوناگون را خیلی راحت‌تر در امتدادهای سه بعدی اجراه کند.

(شکل ۱۰ - ۷) نشان دهنده یک نمونه ماشین پانتوگراف سه بعدیست، که ذاتاً از یک ماشین فرز سنتوئی، نوع زانوئی (Knee-type) بوجود آمده و با نصب شدن دستگاه پانتوگراف بر روی آن، نظیر یک ماشین فرز عمودی با فرز انگشتی یا دنیالهدار عمل کرده و میله نمونه‌سازی و کمپرسور نگهدار در آن، یکی شده‌اند.

پانتوگراف میله‌ای «رسام» یا نرسیم کننده را با خود حمل می‌کند و انتهای قسمت رابط آن می‌تواند با دست به حرکت درآید و از مسیرهای دلخواه عبور کند، از محیط شابلون‌ها گذشته و با در پی‌امون مرئی مدل‌های بسته شده به میز ماشین (میز کوچک سمت راست شکل ۱۰ - ۷) وادار به تحرك شود.

در سوی دیگر حلقه اتصال پانتوگراف، با خود فرزی انگشتی را هراهم می‌کند که از مسیرهای مشابهی با «نسبت تشابه» تنظیم شده از محیط یا بالای قطعه کار در حال ساخت خواهد گذشت.

کار به میز اصلی ماشین محکم شده است و میله نمونه‌سازی برای انتقال حرکات در امتداد قائم از طرف رسام به کار، مورد استعمال خواهد داشت و این کاربرد در صورتی است که مشابه‌نگاری با پانتوگراف سه بعدی انجام گرفته باشد و حال آنکه در شرایطی که از پانتوگراف در بعدی استفاده کنند به وجود چنین میله‌ای نیاز نخواهند داشت.

فرم دادن به قالب‌های بزرگ، مثلاً برای قسمت‌های مختلف، از یکده اتوسیل‌ها، مانند: سقف، درب‌ها، گل‌گیرها و غیره، که ساختن نمونه‌ای با اندازه اصلی در ابتدای کار بسیار مشکل است بوسیله بکارگیری پانتوگراف خیلی تسهیل خواهد شد، بدین معنی که ابتدا قطعه‌ای کوچک، همانند قالب مورد نظر را دقیقاً نشکل میدهد و اصلاحات لازمه را بر روی آن بعمل آورده و آنگاه بر روی ماشین فرز پانتوگراف با ابعاد بزرگ قرار داده و مقیاس را طوری تنظیم می‌کنند که قالبی با اندازه مطلوب ساخته شود.

همواره بایستی برای بوجود آمدن دقت کافی در مشابه‌نگاری و متعاقب آن مشابه‌سازی در ماشین‌های تشریح شده در قسمت بالا، تماس رسمی با شابلون با مدل اطمینان‌بخش و بدون ارتعاش باشد.

د - ماشین‌های فرز در واژه‌ای «Planer-type milling machines»

شرح کلی و عمومی؛ این دسته بزرگ از ماشین‌های فرز اختصاصی که از امکانات زیادی برای تسهیل عملیات برآده برداری برخوردارند اکثرأ جهت کاربردهای سری‌سازی یا تولید انبوه