


استفاده کرده باشند، ساده تر و سریع تر قابلیت اجرا را دارد ولی باید دانست که کیفیت و مرغوبیت اصلاح چرخهای ساینده با الماس را ندارد و نسبت به آن خشن تر میباشد.

تیز کردن «خرد کردن» یعنی روش بالا، در درجه اوّل کاربردش برای کارهای سنگزنانی «سنگزنانی فرم» میباشد. در برخی ماشین‌ها میتوان در حالیکه ماشین مشغول سنگزنی است، چرخ سباده آن را بطور پیوسته یا منقطع تیز کرد.



(شکل ۱۳ - ۱۰) جند نونه از ابزارهای اصلاح چرخ سباده‌های کند شده که از هالا به پائین عبارتند از:


- ۱ - سنگ تیزکن بفرم لوله‌ای بر شده از ہود الماس و کربور تیگتن (که بسیار سخت میباشد).
- ۲ - سنگ تیزکن با نوک الماس.
- ۳ - سنگ تیزکن با چرخهای فولادی سخت شده.

ب - بکار بردن سنگ تیزکن‌های پانوک بوجود آمده از «الماس»: الماس طبیعی و همچنین قطعات الماس‌های صنعتی دارای بالاترین درجه سختی در میان مواد بسیار سخت میباشند و روی همین اصل است که میتوان بوسیله ابزاری که در نوک آن قطعه‌ای الماس (معمولًا نوع صنعتی خام و تراش داده شده که بفرم هشت ضلعی میباشد) جاسازی شده است اقدام به صاف کردن و اصلاح سطوح فرسوده چرخهای سباده سخت قبل از بکارگیری آن‌ها برای عملیات سایشی دقیق کرد و نتایج مطلوب تری را بدست آورد.


قطعه الماس را ممکن است پوششی فرم مانند لایه‌ای مسی دربر گرفته باشد و نوک الماس بیرون باقی بماند و مجموعه آن دو در انتهای ابزار گیری مناسب محکم شده باشند و گاهی اوقات هم میتوان برای این منظور از لعیم نقره استفاده کرد، ولی در هر حال بایستی الماس سنگ تیزکن، نوکی مسلط داشته و بدون ارتعاش و در وضعیت محکم بکار برد شود. بعلت آن که احتمال دارد در اثر اصطکاک شدید الماس با سطح چرخ سباده دعماًی بالاتر از 60°C که منجر به سوختن قطعه الماس می‌شود به وجود آید. لازم است از مایعات خنک‌کاری در حین اجرای صافکاری

سنگهای ساینده بهره‌گیری کرد. اندازه الماس به پهنا و قطر چرخ سنباء و نیز به میزان سختی آن وابستگی دارد. اگر بخواهد سنگ سنباء متعلق به ماشین‌های کفسانی را مرمت کند، «الماس نگهدار» پایه‌ای فولادین و بسیار محکم داشته و به عیز ماشین که معمولاً به مقاطعی‌سی قوی مجهز (منظور گیره‌های الکترو مقناطیس) می‌باشد خواهد چسبید و آنگاه عمل اصلاح سنگ را شروع می‌کنند.

چنانچه خواسته باشند تیز کردن چرخ سنباء ماشین گردسانی را اجراء کنند میتوانند الماس نگهدار را (مطابق شکل «۱۰ - ۱۴») بین مرغکهای ییش دستگاه و دستگاه مرغک ماشین



(شکل ۱۰ - ۱۴) نحوه تیز کردن با اصلاح سطوح طرسود چرخ سنباء ماشین سنگیزی «گردسانی» در حالی که ابزار الماس نگهدار به مرحله دستگاه مرغک ماشین مشکی گردیده است.



(شکل ۱۰ - ۱۵) طرز تیز کردن جرخهای سنباء با (سنگ صاف کن فولاد آلہ‌ای بهار سخت).

سوار کرده و ملزومی در دو جهت باردهی کند که تمامی سطوح فرسوده سنگ سنباده تیز شود و سطح ساینده جدیدی در آن پدید آید.

سرعت محیطی سنگ سنباده‌ها

انتخاب سرعت محیطی مناسب برای چرخهای سنباده‌ای که جهت ساییدن سطوح گوناگون قطعات کار، مورد استعمال دارند از بسیاری جهات و از جمله جلوگیری از فرسایش زودرس خود چرخ ساینده و نیز سوختگی سطوح قطعات کار و سایر عایب ناشی از نادرستی آن، واجد اهمیت زیادی است و مسلماً به تعداد دوران بر هر دقیقه مدور چرخ سنباده و نیز قطر آن وابستگی دارد و با توجه به تمامی عوامل مؤثر بر آن، مقدار سرعت محیطی مناسب برای ثراابت کاری مختلف، معمولاً بصورت تجربی بدست آمده و در جداولی قید می‌شوند که با مراجعت به آن‌ها، مقدار مطلوب بدست می‌آید که جدول زیر نمونه‌ای از آن‌ها می‌باشد:

(جدول شماره ۲) — مقادیر سرعت محیطی با سرعت برش مجاز برای عملیات مختلف سنگزنان

کار سنگزنان	کار سنگزنان	سرعت محیطی بر حسب m/m میار میار کار								
		نرم	بلوک	بلوک	الهار	چدن	چدن	فلز	فلز	فلزات
نرم	بلوک	بلوک	الهار	چدن	چدن	فلز	فلز	فلزات	سنگ	سنگ
سنگزنان سطح با محیط سنباده	25-32		20-25		32	8-15	25	20-25		
سنگزنان سطح با سنگ سنباده پهنایی	20-25		20-25		20	8-15	25	20-25		
سنگزنان گردخواری بین دو مرکز	35-45	30	25-30		25	22-25	15-25	25-35	20-35	
سنگزنان گرد داخلی	30	25	20		25	22-25	10-20	25	15-20	
سنگزنان گرد بدون مرکز	30	30	25		25	22-25	15-25	25-35	20-35	
سنگزنان احوال آثار	-	15-25	15-20		-	15-20	8-20-45	-	-	
سنگزنان طوف	25-30	24-28	15-25	30	15-25	8-15	20-25	-	-	
سنگزنان مرنسی	30	60	60-80 ¹⁾	45-80	45-80	45	60-80	80-100	30	
پلیسکری و تعمیکاری		30-45-80 ¹⁾		30-45	30-45	-	30-45	30	-	

«مواد خنک کننده در سنگ کاری» Coolant Fluids in Grinding

لزوم خنک کاری در عملیات سنگزنان؛ جرقه‌هایی که به هنگام ساییده شدن قطعات کار با چرخهای سنباده باطراف می‌برند (براده‌های ریز فلزی سرخ شده) نشانه آنست که در اثر اصطکاک سنگ با کار مقدار حرارت و نیز دمای بالائی بوجود می‌آید و این گرمایی که در سنگ و قطعه کار پخش می‌شود، ممکن است حالت را ایجاد کند که سنگ از هم پیاخد و در محیط پراکنده

شود و از سوی دیگر گرمای فوق العاده زیاد تغییر فرم نابجایی در کار را سبب گردد و با آنکه سختی خود را که در اثر عملیاتی نظری آبکاری کسب کرده بود از دست بدند. رنگهای گوناگونی که موقع سنگ زدن و سائیده شدن قطعات کار بر روی سطوحشان پدیدار میگردند، نشانه هایی هستند از دمای بالای سنگیزی، و برای جلوگیری از این پدیده های ناخواسته، بایستی جریانی از یک مایع خنک کاری با وزن گبهای خاص و نیز نشار و دین کافی در منطقه سنگیزی بوجود آورند تا با گرفتن و انتقال دادن گرما، کار و نیز چرخ سنباده را به حد کفايت خنک کند و همچنین عاملی پاشد برای دور کردن برآده های ریز و ذرات سائیده شده از محیط سایش کاری. آب خالص در عین حال که قابلیت جذب گرمای خوبی را دارد، به تنها ای برای این منظور بکار برد نمی شود، بلکه با درست کردن محلول ها و امولسیون های مناسب، مایع خنک کاری دلخواه را بدست می آورند.

قطعات فولادی در حالت مرطوب، سنگیزی می شوند و حال آنکه در سوره چدن بایستی معمولاً سایش در شرایط خشک صورت گیرد و پس از انجام عملیات یعنی در خاتمه کار لازم است جریان مایع کاملاً قطع شود و بگذارند چرخ سنباده برای مدت کوتاهی آزاد بگردند تا مایع نفوذ کرده به درون خلل و فرج آن بخارج پاشیده شود. سنگ زدن خشک منحصر ادر حالی باید اجراء شود که روی چرخ سنباده مخصوصاً کلمات: «برای خشک سنگ زدن» ذکر شده باشد. در این گونه ساینده ها، برای ممانعت از تولید حرارت زیاد، باید مقدار بار را بطور محسوسی کم کند تا از بوجود آمدن «ترک های تشن» جلوگیری شده باشد و اصولاً هرگز نبایستی کار را در ابتداء خشک سنگ کاری کند و بعد بطور ناگهانی جریانی از مایعات خنک کاری را در محیط سایش برقرار سازند. چنانچه خنک کردن منطقه سنگیزی بخوبی صورت نگرفته باشد، لکه های سوختگی در سطوح کار ایجاد شده، سختی های موضعی در آن ملاحظه گردیده و نیز مُخطلط میگردد. چند مایع متداول برای خنک کاری در سنگیزی های گوناگون که نسبت اختلاط آن ها مستلزم داشتن جداول تجزیی است عبارتند از:

- (۱) — آب با اضافاتی مانند درصدی از سود (منلاؤ ۵ درصد)، بیکرمات سدیم، نیتریت سدیم، کرمات بتاپسیم و غیره (نیتریت سدیم و کرمات بتاپسیم با نسبت اختلاط زیاد بر روی پوست بدن اثر بد بجای می گذارند).
- (۲) — امولسیون های اروغن های امولسیون شونده که بتوانند در آب بحال معلق قرار گیرند و با آن مخلوط مناسی را درست کنند، که آب گرمگیر و روغن کم کننده اصطکاک خواهد بود.
- (۳) — روغن های سنگیزی که میتوانند روغن های با غلظت کم و از انواع معدنی باشند و با اضافات متاسی بدان ها افزوده شده باشد.

(۴) — نفت معمولی یا نفت سفید که در پاره‌ای از عملیات سنگ‌زنی ممکن است بکار برده شود ولی اگر مقدار گرمای تولیدی خیلی بالا باشد، تسبیح شده و در محیط کارگاه بسوی ناخوشایندی را بوجود می‌آورد.

عملیات سنگ‌زنی «Grinding Operations»

بسته به اینکه چه نوع کاری را قرار باشد سنگ کاری کنند و نیز کدام ماشین و جگونه این خواسته را اجراه کند، عملیات متنوعی در ماشینکاریهای سایشی میتواند وجود داشته باشد و برای هر عمل هم امکان دارد چندین روش متفاوت با بکارگیری ماشینهای گوناگون، در صنایع ماشین‌سازی بروزه در قرن حاضر، پدیدار شده باشد، ولی می‌توانیم مهم‌ترین عملیات سنگ‌زنی را که برای تحقق یافتن آن‌ها نیز به ماشین خاصش نیازمندیم، بقرار زیر بدانیم، که عبارتند از:

- (۱) — سنگ‌زنی سطوح سطحی یا صاف که به آن «کفسانی» هم می‌گویند.
- (۲) — سنگ‌زنی گردشاتی خارجی.
- (۳) — سنگ‌زنی گردشاتی داخلی.
- (۴) — سنگ‌زنی فرم‌سازی و ابزار تیزکنی.
- (۵) — سنگ‌زنی‌های «بدون مرغک یا سنترلس Centerless» که میتواند به انواع خارجی و داخلی منقسم گردد.
- (۶) — سنگ‌زنی صیقل نهائی و پرداخت کاری.

و در قسمت‌های بعدی این مبحث اصول اجرای هر کدام از عملیات فوق الذکر بیان می‌گردد.

(۱) — سنگ‌زنی قطعات سطح (کفسانی Surface Grinding) در مواردی که قرار باشد سطوح ناخت یا مسطح قطعات کار را بسایند، سنگ‌زنی «کفسانی» نامیده می‌شود و برای این منظور امکان دارد، محیط چرخ سنباده و یا پیشانی ساینده آن، عملیات سایش را انجام دهد و ضمناً می‌توانند از نظر شرایط عمل، خشن کاری و یا پرداخت کاری محسوب گردند.

در خشن کاری و روتراشی اجرا شده با ابزارهای سایشی، که برای سنگ کاری سطوح اتکاه قطعات چدنی با پرسکاری و نورد شده کاربرد دارد، و در این شرایط ماشین مربوطه باید دارای قدرت سنگ کاری زیادی باشد، داشتن اندازه بسیار دقیق برای قطعات کار، چندان مطرح نیست و بهمین دلیل، در اینگونه موارد، مخارج سنگ‌زنی خشن کاری، نسبت به فرز کاری و حتی صفحه‌تراشی ارزانتر خواهد بود.

در سنگ‌زنی‌های ظرف‌کاری و پرداخت‌سائی، دقت اندازه و کیفیت و مرغوبیت سطوح ایجاد شده از اهمیت بسیاری برخوردار است و الزاماً می‌باشد دقت عملشان از ماشینکاریهای

نظیر فرزکردن و رنگیدن با صفحه تراش بالاتر باشد و می‌توانیم سایده شدن سطوح قطعات راهنمای در بیشتر ماشین‌های ابزار، سطوح صاف و مسائل و ادوات اندازه‌گیری دقیق، و بطور کلی مقاطع سطح و هموار را در ردیف کارهای ظرفی‌سازی محسوب کنیم و مسلماً نسبت به دسته اول، مخارج اجرایشان بیشتر بوده و هزینه بالاتری را بوجود خواهد آورد. مواردی هم در کارهای تولیدی دیده شده است که قطعه کار را با همان حالت خام، سنگ‌کاری خشن کرده و سپس با سایش دقیق، آنرا با دقت مطلوب به انعام میرسانند.

کفسانی‌های مختلف را میتوان شامل چهار رده‌بندی زیر دانست:

(۱) – کفسانی با محیط چرخ سنباده، که محور سنگ سایده افقی بوده و میز کار نوسانی و یا دارای حرکت رفت و آمدی باشد و بدین ترتیب منجر به ساییده شدن تمامی سطح کار شوند.

(۲) – کفسانی با محیط چرخ سنباده با محور سنگی افقی و میز کاری دوار که میز ناقل قطعات کار حرکتی چرخشی داشته و از زیر محیط چرخ سنباده دوار عبور می‌کند و تدریجاً با پارده‌ی سمنی یا جانبی به محور سنگ در امتداد افق، همه سطوح افقی قطعه با قطعات کار نصب شده روی میز، ساییده می‌شوند.


(۳) – کفسانی با پیشانی سنگ، که در آن محور سنگ عمود بر سطح کار مورد سایش بوده و پیشانی ابزار ساینده، عمل سنگزنانی را انجام می‌دهد و می‌تواند میز کار نوسانی و یا رفت و آمدی باشد. در این طریقه اغلب میزان اصطکاک کار و سنگ سنباده زیاد است و تعداد زیادی از ذرات ساینده سطح سنگ، سایش را اجراء می‌کند و لذا بایستی پارده‌ی سمنی عمقی خیلی کمتر باشد تا باعث ترکیدن چرخ سنباده نشود.

(۴) – کفسانی با پیشانی سنگ سنباده و میز دوار، که در ماشین کفسانی که برای این منظور ساخته شده باشد، محور چرخ سنباده بر صفحه افق و در نتیجه بر سطح کار عمود بوده و با دور مناسبی در حال چرخش است و دوران می‌کند و کار پسته شده بر روی میز چرخان که با دور و جهت مناسب و ادار به چرخش شده است با حرکت جنبی محور سنگ، تمامی سطوح افقیش ساییده می‌شود.

روش‌های پستن قطعات کار برای کفسانی‌ها

برای سنگ زدن سطوح نخت بایستی نهایت دقت را مبذول دارند، طوریکه اگر قطعات کار بسیار بزرگتر از حد معمولی باشند، بر روی ماشین‌های اختصاصی، بکمک پیچ‌ها و بسته‌های ویژه‌ای در جای خود مستقر و محکم می‌گردند و در مورد قطعات کار کوچکتر امکان دارد از گیره‌های مخصوص استفاده کند و چون اغلب کارهای معمولی که برای کفسانی ارجاع می‌شوند از قولادهای مختلف بوجود آمده‌اند و از نظر ماده‌شناسی جزو مواد «فرو مسفلاتیس»

محسوب می‌گردد، لذا باین دلیل است که اکثر ماشین‌های کفسانی مجهز به «گیره‌های مغناطیسی» بسیار تبرومندی می‌باشند.




(شکل ۱۰-۱۶) اصول اجرای کفسانی با محیط جرخ سپاهده و یا «بیشانی جرخ سپاهده» بر روی انواع ماشین‌های کفسانی با سنگزنانی سطح

در ساختمان گیره‌های مغناطیسی ماشین‌های کفسانی تعدادی آهنربای الکتریکی پشت سرهم وجود دارند که از جریان مستقیمی که برای همگی آن‌ها یکسان است تغذیه می‌کنند و نموده تأمین آن هم بدین نحو است که ابتدا ولتاژ برق جریان متناوب منبع الکتریستیکه با ترانسفورماتورهای کاهنده تنزل پیدا کرده و آمپراز یا شدت جریان آن بالا برده می‌شود و جریان متناوب خروجی بكمک «دستگاه‌ها و ادوات یکسازی جریان» یا «رکتیفایرها» یک- طرفه و سپس صاف شده و آنگاه با عبور کردن از سیم‌یجهای آهنربای‌های الکتریکی متواالی، میدان آهنربایی بسیار قوی‌ای که توانانی جذب و نگهداری قطعات کار فولادین را داشته باشد بوجود می‌آید. (شکل ۱۰-۱۶) چهار روش کفسانی ذکر شده را بطور شماتیکی نشان میدهد و (شکل ۱۰-۱۷ و شکل ۱۰-۱۸) نمایانگر اصول ساختمان و نیز نمای ظاهری گیره‌های مغناطیسی ماشین‌های کفسانی می‌باشند.

GRINDING

جهت ناریا «طلوی مغناطیسی»

(با خطوط قوای مغناطیسی) کار



بندنه گیره و مغناطیسی ها از فولاد

مغناطیسی ریخته گری شده


سیم بیجهانی از سیم مس عایق دار

برای انتقال

(شکل ۱۰-۱۷) مقطع یک گیره مغناطیسی که میتواند قطعات کار «فرو مغناطیسی» را در مانعهای کفسانی نگهداری کند



(شکل ۱۰-۱۸) نمای ظاهری یک میز کار یا گیره مغناطیسی متعلق به مادین کفسانی هرراه سریع اصل آن



جرب سپاهه اصلاح نده

با العاسی که روی محور تقارن

با مرکز آن قرار گرفته است

ابزار الاس
(الاس سنگ تیز کن)

گیره مغناطیسی

(شکل ۱۰-۱۹) اصل تیز کردن سطوح سایده
محاطی جرب سپاهه مادین کفسانی، به کمک
الاس سنگ تیز کن گرفته نده بوسیله یک گیره
مغناطیسی مادین سنجذبی سطح

ساختمان «ماشین‌های سنگ سنباده گفسماء و «طرز کار با آن‌ها»

با توجه به توضیحاتی که درباره اصول اجرای عملیات گفسانی و نیز روش‌های متدالوی برای اجرای آن‌ها بیان شد و همچنین شرحی که در ارتباط با نحوه گرفتن و نگهداری قطعات کار بر روی میز اصلی چنین ماشین‌هایی گذشت، ساختمان ماشین‌های سنگزنسی مطلع را در دو گروه متفاوت ذیر باختصار بیان می‌کنیم:

۱— ماشین گفسانی با محور سنگ عمودی. ۲— ماشین گفسانی با محور سنگ افقی البته از لحاظ میز کار، هر کدام از آن‌ها دارای انواع «نوسانی» و «دورانی» می‌باشند و از این نظر ساختمانی مشترک دارند.


۱— ماشین گفسانی با محور سنگ عمودی (سنگزنسی با پیمانی چرخ سنباده): ماشین‌های سنگ زنسی مسطوعی که محور سنگ سنباده آن‌ها عمود بر صفحه افق باشد اصولاً برای کارهایی تناسب دارد که سطوح انکام آن نسبت به سطح سایششان موازی باشند و قسمت‌های مهم آن عبارتند از: میل سنگ با سر دستگاه نگهدارنده ابزار ساینده دوار— میز (رفت و آمدی و یا نوع چرخان) — پایه و دستگاههای سوپرت باردهی در امتدادهای مختلف و نیز گیره‌های نگهدارنده قطعات کار.

میل سنگ: حامل چرخ سنباده بوده و در سر دستگاه ماشین دقیقاً باتاقان بندی شده و الکتروموتوری مناسب حرکت اصلی آن را تأمین می‌کند، برای میزان کردن سنگ روی قطعات تحت سایش، این مجموعه روی پایه‌های قائم ماشین قابلیت جابجایی در امتداد قائم را دارد و تنظیمات جزئی تر برای کسب دقت‌های بالاتر توسط سوپرت ویژه‌ای که معمولاً در مجاورت خود چرخ ساینده است انجام خواهد گرفت.


میز دراز: برای بستن کارها تجهیزات لازمه را دارا بوده و حرکت لغزشی آن در امتداد راههای پستر ماشین اکثراً هیدرولیکی است و «بستهای مخصوص» حدود میدان نوسان میز را با جابجایشدن در شیاری ویژه تعیین می‌کنند. و طرز کار با آن‌ها هم مستلزم رعایت نکات کلی ایمنی در سنگ کاری بوده و ایندا کار را در وضعیت مطمئن روی میز ثبت کرده و طول کورس را تنظیم می‌کنند، بطور تقریبی سنگ را به سطح کار نزدیک می‌کنند و باردهی‌های عمقی جزئی و تدریجی در شرایطی که مسئله خنک کاری چرخ سنباده و قطعات در حال سایش نیز حل شده باشد سنگ زنسی ادامه می‌یابد، البته میز دارای حرکت سمتی یا جنبی هم می‌باشد تا نمای عرض کار نیز تحت پوشش ساینده شدن قرار گیرد.

۲— ماشین‌های گفسانی با محور سنگ افقی (سنگ زنسی با معیط چرخ سنباده): این نوع ماشینهای سنگ زنسی مسطح تنها تفاوت فاixin ساختمانیشان با نوع قبلی نحوه استقرار میل سنگ آنهاست که افقی شده در نتیجه معیط چرخهای سنباده عملیات سایش را اجراء خواهند

کرد. اکثر آنکه مشخصه فنی مهم آنها طول ماکریسم کورس سنگازنی ماشین میباشد. در این نوع عملیات سائیدن، سطح نماس بین کار و چرخ سنبلاده کوچکتر بوده و بهمین جهت قدرت انجام کار یا مقدار برآده ایکه برداشته میشود، خیلی کم است، لیکن در عوض کفسانی در نهایت ظرافت اجراء میشود و این طریقه سایش سطح، برای سطوح کار بلند و باریک مانند میله های راهنمای نظائر آنها کاملاً مناسب است. چون اغلب ماشین های کفسانی سطح دارای گیره های مغناطیسی هستند، به میزان قابل ملاحظه ای در زمان باز و بسته شدن قطعات کار صرفه جویی بعمل




(اسکل. ۱۰-۲۰) نیکل ظاهری ماشین «کفسان» دلین با محور اصلی الفن.



(اسکل. ۱۰-۲۱) نیکل برای نشان دادن قسم اصلی ساخته ای ماشین کفسانی
با محور اصلی الفن و میز نوسانی

می‌آید و پس از انعام عملیات سنگزنان میباشد پس مانند مغناطیسی در آن‌ها به نحوی از بین برود و محو لا روی صفحه مخصوصی که برای خشی کردن خاصیت مغناطیسی همراه ماشین وجود دارد این عمل تحقق پیدا می‌کند.




(اسکل ۲۲ - ۱۰)

نمایه اصلی ساخته مخصوص مnde بروی یک مدل ماشین گردسانی با محرور اصلی افقی و میز کار دوار

عملیات سنگزنان «گردسانی» و «ماشین‌های گردسانی سطوح خارجی و داخلی» چنانچه خواسته باشند سطوح خارجی و با داخلی قطعات کار با مقاطع دایره‌ای و بطور کلی دوار را بسایند، عملیات گردسانی نامیده شده و بر حسب اینکه قسمت‌های بیرونی یا درونی آن‌ها تحت سایش قرار گیرد، ماشین‌های متعدد گردسانی خارجی و داخلی هم بکار گرفته خواهد شد و معمولاً کارهای استوانه‌ای و یا مخروطی اکثرت کارهای ارجاعی برای ماشینکاریهای سایشی این خانواده از ماشین‌های ابزار را تشکیل میدهند. با عملیات گردسانی میتوان از قطعه‌های خارجی و داخلی قطعات کار، پوسته‌ها یا فشرهای بسیار نازک و دقیقی را برداشت یا مورد سایش قرار داد، طوریکه به هیچ وجه امکان اجراشان تا این حدّ دقت بوسیله ماشین‌های نظری «ماشین‌های تراش معمولی» وجود نداشته باشد. در مواردی ممکن است بارهای عمقی در گردسانی‌ها در بین مقادیری مانند $۳۰\text{--}۴۰$ تا $۲۵۰\text{--}۳۰۰$ قابلیت تنظیم را دارا باشند و ملاحظه می‌شود که تراش‌های فوق العاده کم را در ماشین‌سازی میتوان مرهون بکارگیری ابزارها و ماشین‌های ساینده دقیق داشت، اینک شرح خلاصه شده‌ای از دو نوع کلی ماشین‌های گردسانی را بیان میداریم:

«ماشین‌های گردسانی خارجی External Grinding Machine» — این گروه از ماشین‌های گردسانی اختصاصی را در مرحله اوک از نقطه نظر بوجود آوردن بار طولیشان که بتوانند تمامی درازای قطعات کار را مورد سایش قرار دهد به دو نوع متمایز ذیر که بنام اولین کارخانجات سازندۀ‌شان نامیده می‌شوند، تقسیم‌بندی می‌کنند، که عبارتند از:

الف — ماشین‌های گردسانی سیستم «نورتون» Norton System — که در آن‌ها، سر دستگاه چرخ سنباده بر روی بستر ماشین بطور محکم ثابت گردیده است و چرخ سنباده بر روی آن دوران می‌کند، و در همان حال کار بسته شده بین مرغکهای ماشین نیز حرکتی چرخنی مناسب از لعاظ دور و جهت را دارا یوده و مجموعه کار و مرغکها و موتور محرک کار، روی میز لفرزانی سوار شده‌اند و یا بعراکت در آورده شده به سوی چپ و راست، همه طول کار، زیر پوشش سایشی قرار می‌گیرد و این خواسته در انواع مدل‌ون ماشین‌های گردسانی با روشی هیدرولیکی اجراه خواهد شد و در نتیجه تسهیلات زیادی را برای عملیات سنگ‌زنی بوجود می‌آورد. (شکل ۴۲ — ۱۰) نمودار نمای ظاهری و نیز قسمت‌های اصلی ساختهایی، ماشین‌های گردسانی «سیستم نورتون» می‌باشد.




(شکل ۴۲ — ۱۰) ماشین گردسانی (خارجی) اتیورسل ساخته شده بر مبنای سیستم نورتون

ب — ماشین‌های گردسانی «سیستم لاندیس» Landis System — چنانچه ماشین‌های گردسانی را با طرح «لاندیس» ساخته باشند، تفاوت ساختهایشان با نوع نورتون در معکوس بودن سیستم ہاردھی طولی کار و ابزار ساینده ماشین خواهد بود، یعنی در این حالت، کار دوار روی مرغکهای طرفین دستگاه سنگ‌زنی سوار شده و پس از تنظیم شدن، به میز با بستر ماشین ثبت

می‌شود ولی سر دستگاه حامل چرخ سنباده دوار، که به نوبه خود روی میز جداگانه‌ای نصب است، با بروجود آورین حرکات نوسانی برای میزش در طول کار و اداره به تحرک میگردد و منعطف آن عمل باردیه تمامی طول قطعه کار در حال گردسانی اجراء می‌شود.

لازم به توضیح است که بسیاری از قسمت‌های اصلی ساختمانی دو طرح فوق الذکر، در ماشین‌های گردسانی، اعمّ از گونه‌های داخلی و یا خارجی آن‌ها در بخش‌های عمدۀ زیر، اشتراک دارند که عبارتند از: بستر ماشین – پایه ماشین – پیش دستگاه – دستگاه مرغک انتهائی – سر دستگاه چرخ سنباده و سویرت‌های مختلف ابیجاد کننده حرکات لازم و نیز تجهیزات هیدرولیکی مربوطه.


سرعت‌های چرخش قطعات کار و نیز جهت چرخش آن‌ها قابلیت تنظیم و شعویض را دارند و برای میزان باردیه‌های گوناگون در راستاهای مورد نظر از وسائل سنجش میگردمتری دقیق بهره‌گیری می‌کنند و مسلماً این گونه ماشین‌های دارای طرحهای متعددی که نسوانانی سنگرزنی‌های خیلی دقیق داخلی قطعات کار را داشته باشند، نیز بوده و با اندازه‌های مختلف در




Internal and
face grinding
(سنگرزنی داخلی
و بیشمانی)

(شکل ۲۴ - ۱۰) مکانی حلقوی از تابعیه ماشینگاری ساینس یک نمونه ماشین گردسانی که قادر است «سنگرزنی گردسانی داخلی» و «بیشمانی بیشمانی» قطعه کار سوار شده روی منگله را انجام دهد.


صنایع ساخت ماشین‌های ابزار سایش اختصاصی تولید می‌گردند. (شکل ۴۴ - ۱۰) نمایش دهنده ناحیه سنگ‌کاری نمونه‌ای از آن‌ها می‌باشد.



شکل ۲۵ - ۱۰) اصول اجرای هاردهن طوپی برای ماشین‌های گرسانی خارجی با «سیستم لاتدهن»



(شکل ۲۶ - ۱۰) فکلی حلقوی از ناحیه ماشینکاری سایش، یک عمل گرسانی خارجی بر روی ماشین سنگزنان مجهز شده به ابوات و ابزارهای کنترل دقیق عمق هاردهن.




(شکل ۲۷-۱۰) شکل های مسائیگی، نشان دهنده اصول اجرای عملیات سایش بر روی ماده هایی گردسانی خارجی آنورسال:

- (a) - سمت جب - گردسانی مخروط های بلند و یا «شیب کم» در حالی که مرغک انتهای ماده مشرف شده باشد ولی محور سنگ سنباده همچنان افقی باقی بماند.
- (b) - نحوه ساییدن سطوح خارجی مخروطی با «شیب زیاد» که کار بین مرغکها سوار نموده و زاویه انحراف لازمه را برای محور چرخ سنباده بوجود آورده است.

«ماشین های سنگ گردسانی بدون مرغک (سترنلس)» «Centrifugal Cylindrical Grinding Machines»

این دسته از ماشین های سنگ زنی، گردسانی و اختصاصی جزو ماشین هایی هستند که در سری سازیها یا تولیدات انبوه کاربرد عمومی دارند و مهم ترین ویژگیهای آن ها در این نکه است که قطعه کار، بدون نیاز به مرغکی که در جام مرغک های کار، نقاط اتکاش داشته باشد، سطوح مورد نظرش ماشین کاری سایشی می شود و بنابراین دیگر ضرورتی ندارد که در طرفین قطعات کار استوانه ای یا مخروطی شکل ارجاعی برای سنگ زنی، جام مرغک ایجاد شود و لذا، کار کاملاً آزاد از میان سنگ سنباده اصلی و چرخ سنباده تنظیم کننده عبور می کند. فشاری که توسط چرخ سنباده اصلی و چرخ تنظیم بقطعه کار در حال گردسانی اعمال می شود با توجه به جهات چرخش آن ها، سبب می شود که قطعه کار چرخن پیدا کرده و سطحی استوانه ای دوار سنگ زده شود. سرعت خطی چرخ سنباده کوچکتر که چرخ تنظیم نامیده می شود از سرعت خطی چرخ سنباده بزرگتر که ساینده اصلی محسوب می شود، کمتر است. به هنگام اجرای عمل سنگ زنی «بدون مرغک» کار مورد نظر را روی تیغه راهنمای مستقر شده در فضای بین دو سنگ، قرار می دهد و در حالی که چرخ سنباده بزرگتر عمل ساییدن اصلی را انجام می دهد، نوع کوچکتر آن عهده دار اجرای عمل بارده می باشد و چون سرعت محبط چرخ سنباده کوچکتر کمتر است، از دور قطعه کار که بوسیله چرخ سنباده اصلی و ادار به دوران شده است، به حد لزوم خواهد کاست و ضمناً زاویه تمایلی هم بین محور های دو چرخ وجود دارد که عاملی خواهد بود برای هدایت قطعه مورد سایش بطرف جلو و متناسب با شیب این زاویه که معمولاً در حدود ۳ درجه تنظیم می گردد، سرعت

پیش روی طولی کار زیادتر می شود.




اشكل ۹۸ - ۱۰)

شكل سازنیکی سلله ای برای نشان دادن اصول عمل سنگزنس گردسائی بدون مرغک و سایش سطوح خارجی خطوات کار


همانطور که در ابتدای این مبحث بیان شد، این نوع ماشین های گردسائی اختصاصی چون در سری سازی مورد استعمال دارند، لذا بعد از آنکه تعامی قطعات کار مشابه یک بار سنگ زده شدند، مجدداً ماشین تنظیم شده و کارها برای بار دوم به ماشین تغذیه و باردهی می شوند تا پس از چندین مرتبه تکرار عمل، صافی مطلوب و نیز دقت اندازه مورد نظر را کسب نمایند. معمولاً دو طریقه برای بار دادن در ماشین های گردسائی بدون مرغک وجود دارد:

در روش اول، با کج کردن محور چرخ سنباده تنظیم کننده، قطعه کار بین دو چرخ ساینده سرکشی طولی کسب کرده و «بار طولی» برایش ایجاد می شود و کاربرد چنین طریقای برای مواردی است که اشکالی برای حرکت قطعه در امتداد محورش وجود نداشته باشد و در مسیرش گیری دیده نشود و کاربرد عمدی اش برای سنگ زنی میله ها و محورهای طویل و نازک و بطرور کل قطعات استوانه ای شکل می باشد.


در طریقه دوم بار دادن عرضی در سیستم کاری ماشین پیش بینی شده و برای این منظور ابتداء چرخ سنباده تنظیم کننده را از روی دستگاه برداشته و قطعه کار را روی لبه «تیغه تکیه گاهی کار» و بصورت مماس با سنگ سنباده بزرگ قرار میدهد و با تغییر محل دادن کار مورد سایش نسبت به ابزار ساینده میتوان برای آن «بار عرضی» ایجاد کرد و از این روش سنگ زنسی بدون مرغک در شرایطی که کار پله ای بوده و نتواند با طریقه قبلی گردسائی شود، بهره گیری می کنند و بعنوان مثال قطعاتی که دارای لنگی باشند و زانده ای در طولشان دیده شود و نیز مخروط های خاص از جمله کارهایی ارجاعی برای گردسائی «سنترلس» میباشند. ضمناً سنگ زنسی بدون مرغک میتواند برای عملیات سایش داخلی نیز بکار گرفته شود و در چنین مواردی میباشد غلطک هایی که ماس خارج با کار هستند در حین سنگ زنی، قطعه کار را نگهداری نمایند و



(شکل ۲۹ - ۱۰) اصول اجرای گرسانی خارجی بدون مرغکه و نحوه ایجاد زاویه انحراف بین صورت‌های دو جرخ




(شکل ۳۰ - ۱۰) شکل همانیکی گرسانی
داخلی بدون مرغک



(شکل ۳۱ - ۱۰) شکل همانیکی مدل‌سین سنگزنانی بدون مرغکه که نسبت‌علی اصلی ساخته‌الی آن نیز مخصوص گردیده‌اند و در حال گرسانی دخارجی، می‌باشد

مجموعاً بار دهی در این سیستم سنگزنانی از سهولت زیادی برخوردار است و روی همین اصل است که میشود عملیات را کاملاً خودکار پس وجود آورد (شکل ۲۹ - ۱۰) و (شکل ۳۰ - ۱۰) نیز نمایانگر گردسانی‌های بدون مرغک خارجی و داخلی میباشند.




(شکل ۴۶ - ۱۰) نمای ظاهری «ماشین سنگزنانی بدون مرغک، برای سایش خارجی، «ماشین فروق ساخت کمبانی ابزار لاندیس» میباشد.


ماشین‌های سنگزنانی ابزار تیزکنی آنیورسال «Universal Tool Grinding Machines»

ابزارهای مختلفی مانند انواع نیمه‌های فرز فرم، غلطکی و دنباله‌دار با انگشتی، و نیز ابزارهای یک سر متعلق به ماشین‌های تراش و صفحه تراش و غیره، پس از مدتی کار کردن و براده برداری، با از دست دادن زوایای هندسی خود و سایر معایب ناشی از کاربرد مُداوم، گند می‌شوند و لب‌های بُرندۀ آن‌ها احتیاج به اصلاح پیدا می‌کند و مسلمًا عدم اصلاحشان تأثیر بسیار نامطلوبی در راندمان یا بازده کار باقی می‌گذارد. از ماشین‌های عادی چرخ سنباده ابزار تیزکنی که در بسیاری از کارگاههای معمولی نمونه‌های رومیزی و پایه‌دار آن بافت می‌شود بر احتی میتوان


برای تیز کردن هائی که به دقت بسیار بالائی نیازمند باشند استفاده کرد ولی در شرایطی که بخواهند تعداد زیادی ابزار بطور کامل متحده شکل و یک واخت و زوایانی حساب شده و دقیق سنگ زده شوند دیگر نمی‌توان از ماشینی معمولی چنین انتظاری را داشت، پوزه هنگامیکه هدف تیز کردن ابزارهای خاصی همانند: متهها، برقوها، قلاوریها، تیغه فرزهای گوناگون و سایر افزارهای مشابه باشد. ماشینی که عهده دار انجام چنین کارهای بسیار است دستگاه چرخ سنباده است که می‌تواند تحت زوایای قابل تنظیم در جهات دلخواه در صفحه افقی بچرخد و با سوپریت و پوزه اش در ارتفاع مورد نظر مستقر گردد و در مقابل آن هم مجموعه پیش دستگاه و دستگاه مرغکدار انتهائی، نگهدارنده قطعات کار که همان ابزارهای کنند شده باشند مستقر گردیده است و در صورت لزوم الکترو موتور جداگانه ای میتواند حرکت دورانی به ابزار بدهد و سوپریت های میزهای ماشین برای سبیتم قابلیت باردهی در تمام جهات دلخواه را بوجود می‌آورند و چون کارهای قابل تیز کردن با چنین ماشینهای از تنوع فراوانی بزرگ دارند، لذا مجموعه مفصلی از تجهیزات و ادوات کمکی سنگزنانی بهمراه ماشین میباشد وجود داشته باشد تا کار مورد نظر تیز کردنش امکان پذیر باشد. شکل (۳۳ - ۱۰) نمونهای از آنها را نشان می‌مهد.




(شکل ۳۳ - ۱۰) نمونهای ظاهری نمونهای از ماشینهای سنگزنانی، ابزار تیز کنی اینورسال به مجموعه ای از وسائل کمکی ابزار تیز کن متعلق به ماشین.



(سکل ۳۲ - ۱۰) سکل و صیغت تنظیم و
لایه لایه، و تیله فرز خلطکن و ماربینه
برای تیز معدن بروزی مادنین سنگ
اوزار تیز کنی اتیورسال.



(سکل ۳۳ - ۱۰) اندی نشان دهنده نحره تیز معدن
تیپسکی پک «تیله فرز تیپسکی» و پیشانی
ترافی پک مادنین سنگ اوزار تیز کنی اتیورسال.



(سکل ۳۴ - ۱۰) سکل تایپسکو، جگرنگی تیز
گردن لومهای برنده پک «تیله فرز خلطکن و پیشانی تراویه و سائل کمکی اجرای آن بر روی پک مادنین سنگ
اوزار تیز کنی اتیورسال